REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR

URAD PREDSTOJNIKA

Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana

T: 01 420 4488
F: 01 420 4483
E: gp.irsop@gov.si
www.iop.gov.si

POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA

Zavezanec: IMPOL LLT d.o.o.

Naprava / lokacija:

Naprava za taljenje aluminija, vključno z zlitinami in produkti , primernimi za ponovno predelavo Partizanska ulica 38, 2310 Slovenska Bistrica

Datum pregleda:

1.10.2020

OVD št.:
35407-118/2006-9 z dne 17.8.2007, odločbo o spremembi OVD št. 35407-16/2008-18 z dne 4.3.2009, odločbo o spremembi OVD številka 35407-29/2011-20 z dne 17.2.2012, odločbo o spremembi OVD številka 35406-27/2012-3 z dne 4.7.2012, odločbo številka 35406-45/2013-2 z dne 8.7.2014, odločbo o spremembi OVD št. 35406-34/2015-12 z dne 17.10.2016 in delno odločbo št. 35406-73/2017-18 z dne 14.5.2018

Usklajenost z OVD:

DA: v obsegu navedenem v zapisniku številka 06182-851/2020-22 z dne 1.10.2020

Na inšpekcijskem pregledu je bil opravljen inšpekcijski nadzor izdanega Okoljevarstvenega dovoljenja z vsemi spremembami.

Inšpekcijski pregled zavezanca je bil opravljen po področjih, kot so navedena v okoljevarstvenem dovoljenju:

- ravnanje z odpadki
- hrup v okolje
- emisije snovi v vode
- vodno dovoljenje
- emisije snovi v zrak
- okoljevarstvene zahteve za učinkovito rabo energije
- ukrepi za čim višjo stopnjo varstva okolja kot celote ter zmanjševanje tveganja ob nesrečah in obvladovanje nenormalnih razmer
- drugi posebni pogoji za obratovanje naprave
- obveznosti obveščanja o spremembah
- rok za uskladitev obratovanja naprave z zaključki o BAT

Na inšpekcijskem pregledu po vseh področjih nadzora ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, zato ni bilo izrečenih nobenih ukrepov v inšpekcijskem postopku in ni bila izdana inšpekcijska odločba za odpravo pomanjkljivosti

Zaključki / naslednje aktivnosti:

Naslednji redni inšpekcijski pregled bo opravljen glede na plan dela, izredni po potrebi.