

P41 - Viri emisije v okolje  
ZRAK - jan22

EMISIJE V ZRAK

Izvajanje monitoringov emisije snovi v zrak na izpustih

Z1	LAKIRNICA– UMIRJEVALNI TUNEL
Z4	SARŽNA ČISTILNA NAPRAVA
Z6	LAKIRNICA– SUŠILNIK PRED TUNELSKO PEČJO
Z14	CINKANJE OBEŠALA
Z15	CINKANJE BOBNI

Oproščeni izvajanja monitoringov emisije  
snovi v zrak

Z7	VARJENJE SAMOKOLNIC
Z8	VARJENJE POLIZDELKOV

Redni servisi in meritve dimnih plinov

Z9	LAKIRNICA– GORILNIK TUNELSKA PEČ
Z10	LAKIRNICA– GORILNIK RAZMAŠČEVANJA
Z22/1	KOTLOVNICA–KOTEL 840kW
Z22/2	KOTLOVNICA–KOTEL 840kW
Z22/3	KOTLOVNICA–KOTEL 255kW

Spremembaizvorov emisij v zrak:  
Z2 in Z3 se po zaključku delovanja ukinejo  
in nadomestijo z Z14 in Z15

