

SHEMATSKI PRIKAZ  
PREDELAVE ODPADNE  
PLASTIKE EPS

Prejem odpadka

Vhodna kontrola

Evidentiranje odpadkov in  
priprava dokumentacije

Izločanje morebitnih nečistoč/  
sortiranje R12

Mletje odpadnega stiroporja  
R3

Transport zmletega stiroporja  
po cevnem transporterju v 5m<sup>3</sup>  
silos

Izhodna kontrola

Odprema zmletega stiroporja  
kot proizvod za uporabo kot  
izolacija pri izdelavi estrihov ali  
izolacija za postavitve bazenov