



**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI  
ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

<b>Zavezanec:</b> Knauf Insulation d.o.o., industrija termičnih izolacij Škofja Loka
<b>Naprava / lokacija:</b> Trata 32, 4220 Škofja Loka Naprave za taljenje mineralnih snovi, vključno s proizvodnjo mineralnih vlaken (3.4)
<b>Datum pregleda:</b> 23.2.2016
<b>OVD št.:</b> OVD št. 35407-23/2006-13 z dne 27.9.2007, spremenjeno z odločbami št. 35407-22/2007-3 z dne 18.12.2007, št. 35407-23/2007-59 z dne 22.12.2008, št. 35407-27/2010-4, 35407-33/2010-2 z dne 9.12.2010 in 35406-25/2012-12 z dne 10.6.2013, št. 35406-10/2015-5 z dne 23.4.2015 in št. 35406-79/2014-17 z dne 7.8.2015
<b>Usklajenost z OVD:</b> <b>DA</b> <b>NE (navedi):</b> V ugotovitvenem postopku je bilo ugotovljeno, da je družba Knauf Insulation oddala družbi Gorenje Surovina d.o.o. 120 kg odpadka z EWC kodo 15 01 06. Družba Gorenje Surovina je bila s strani družbe Knauf Insulation pooblaščenca za podpisovanje evidenčnih listov in je v sistem IS odpadki zavedla napačno EWC kodo odpadka in sicer 19 12 12. Napake, ki je nastala s strani družbe Gorenje Surovina, za nazaj storjen dogodek, v sistemu IS odpadki, ni bilo mogoče popraviti. Po ugotovitvi napake s strani obeh družb ni bilo več zaslediti to vrstne napake. Napaka je bila odpravljena in s tem tudi kršitev predpisa. Kršitev ne obstaja.
<b>Zaključki / naslednje aktivnosti:</b> Naslednji inšpekcijski pregled bo opravljen v skladu s planom dela IRSOP