



**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI
ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

Zavezanec: Litostroj specialna livarna d.o.o., Litostrojska cesta 42, 1000 Ljubljana
Naprava / lokacija: Naprava za taljenje in litje jekla in za taljenje in litje železa Litostrojska cesta 44, Ljubljana
Datum pregleda: 28.8.2018, 27.9.2018
OVD št.: 35407-84/2006-29 z dne 23.4.2010, odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja številka 35406-26/2013-6 z dne 25.11.2014 in odločbo o spremembi OVD št. 35406-57/2017-9 z dne 20.6.2017
Usklajenost z OVD: <p>DA: v obsegu navedenem v zapisnikih številka 06182-2554/2017-41 z dne 28.8.2018, 06182-2554/2017-49 z dne 27.9.2018</p> <p>Na inšpekcijskem pregledu je družba predložila Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za podjetje Litostroj specialna livarna d.o.o. za leto 2017. Iz letnega poročila je razvidno, da je stranka v letu 2017 porabila 22.672 m³ vode. Iz navedenega poročila je tudi razvidno, da je na lokaciji nastalo v letu 2017 17.522 m³ komunalnih odpadnih vod iz celotnega industrijskega kompleksa, kar je v nasprotju z točko 3.2.2.2 okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-84/2006-29 z dne 23.4.2010 in njegovih sprememb. V navedeni točki OVD je največja letna količina komunalnih odpadnih vod, ki je dovoljena 16.000 m³. Dne 13.12.2018 je zavezanec posredoval na inšpekcijo za okolje popravljeno oziroma novo verzijo Poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za leto 2017 z dne 4.12.2018, kjer količina odpadnih komunalnih vod ne presega predpisane vrednost iz OVD (v prvem poročilu je bil izračun narejen, da so bili prišteti v količino tudi zaposleni družbe Litostroj jeklo d.o.o. – 20 zaposlenih).</p> <p>Drugih nepravilnosti na navedenih inšpekcijskih pregledih v zvezi s predmeti nadzora ni bilo ugotovljenih, zato zavezancu ni bila izdana inšpekcijska odločba za odpravo pomanjkljivosti.</p>
Zaključki / naslednje aktivnosti: Naslednji redni inšpekcijski pregled bo opravljen glede na plan dela, izredni po potrebi.

