



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR
OBMOČNA ENOTA LJUBLJANA

Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana

T: 01 420 44 88
F: 03 420 44 83
E: irsop.oe-lj@gov.si
www.iop.gov.si

POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA

Zavezanec: WEILER Abrasives d.o.o., Titova cesta 60, 2000 Maribor
Naprava / lokacija: Titova cesta 60, 2000 Maribor
Datum pregleda: 14.10.2020
OVD št.: 35407-183/2006-25 z dne 29.5.2008, Spremenjeno z dopolnilno odločbo številka 35407-13/2006-46 z dne 21.7.2009 Odločba o spremembi OVD številka 35406-18/2012-2 z dne 14.5.2012 Odločba o spremembi OVD številka 35407-16/2011-19 z dne 31.1.2013 Odločba o spremembi OVD številka 35406-114/2017-2 z dne 11.12.2017 Odločba o spremembi OVD številka 35404-48/2018-2 z dne 29.10.2018 (SWATYCOMET, umetni brusni in nekovine d.o.o. se spremeni v WEILER Abrasives, umetni brusni in nekovine d.o.o.)
Usklajenost z OVD: NE: Inšpekcijski nadzor je bil opravljen v zvezi z zahtevami izdanega Okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) po spodaj navedenih področjih: <ul style="list-style-type: none">- emisijami snovi v zrak- emisijami snovi v vode- hrupom v okolje- ravnanjem z odpadki- ravnanje z odpadno embalažo- rabo vode- skladiščenjem- izpolnjevanje drugih posebnih pogojev Zavezanec z obratovanjem naprave na navedeni lokaciji ne obremenjuje okolja čezmerno z emisijami snovi v zrak in hrupom v okolje. Zavezanec zagotavlja izvajanje vseh predpisanih obratovalnih monitoringov, ima izdelane vse poslovnike, vodi obratovalne dnevnik. V zakonskem roku je oddal predpisana poročila. Na inšpekcijskem pregledu dne 14.10.2020, je bilo ugotovljeno, da družba obratuje v nasprotju z izdanim OVD. Družba je na ARSO podala več vlog za spremembo OVD (zavezanec uporablja nove peči za žganje bakelitnih brusov z novim izpustom (na katerem že izvaja obratovalni monitoring), vsi izpusti niso v skladu s standardom itd.), Uveden je prekrškovni postopek.
Zaključki / naslednje aktivnosti: Naslednji redni inšpekcijski pregled bo opravljen glede na plan dela za leto 2021 oziroma najkasneje v treh letih, izredni inšpekcijski pregled bo opravljeni po potrebi.