



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR
URAD PREDSTOJNIKA

Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana

T: 01 420 4488
F: 01 420 4483
E: gp.irsop@gov.si
www.iop.gov.si

**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI
ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

Zavezanec:
SAUBERMACHER SLOVENIJA d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota
Naprava / lokacija:
naprava za predelavo ali odstranjevanje odpadkov po postopku R12, D9 in D13 na lokaciji na naslovu Tovarniška cesta 10, Kidričevo, parc. št. 1011/104, 1011/106, 1011/108, 1012/42 K.O. Lovrenc na Dravskem polju
Datum pregleda:
5.6.2019
Usklajenost z OVD:
Inšpekcijski pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti na podlagi 156a. člena ZVO-1 v povezavi z obvestilom upravljavca SAUBERMACHER SLOVENIJA d.o.o. o izrednem dogodku, požaru, do katerega je prišlo na območju boksnihih skladišč naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov na naslovu Tovarniška cesta 10, Kidričevo, dne 24.5.2019. Upravljavec SAUBERMACHER SLOVENIJA d.o.o. (v nadaljevanju upravljavec) je za obratovanje naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov po postopku R12, D9 in D13 na lokaciji na naslovu Tovarniška cesta 10, Kidričevo pridobil okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-18/2007-22 z dne 3.12.2010, spremenjeno z odločbo št. 35406-40/2014-14 z dne 5.11.2015 in sklepom o pomoti št. 35406-40/2014-14-15 z dne 17.11.2016, delno odločbo 35406-80/2017-15 z dne 18.10.2018 ter odločbo o spremembi številka 35406-80/2017-21 z dne 26.3.2019 (v nadaljevanju OVD). Poleg tega je upravljavec tudi imetnik potrdila za zbiranje nenevarnih in nevarnih odpadkov, številka 35469-97/2011-12 z dne 25.7.2012, spremenjeno z odločbo številka 35469-39/2017-9 z dne 29.1.2019. Del potrdila je tudi predhodno skladišče na lokaciji naprave na naslovu Tovarniška cesta 10, Kidričevo, parc. št. 1011/104 K.O. Lovrenc na Dravskem polju. V zvezi z izrednim dogodkom, do katerega je prišlo v večernem času v petek, 24.5.2019, je bilo ugotovljeno, da je požar izbruhnil v času 2. izmene v sektorju C2 (Boksna skladišča) in sicer v Skladišče 1 (Sk1), kjer je bila skladiščena odpadna embalaža z ostanki nevarnih snovi 15 01 10*, 15 01 11*, prevzeta od izvajalcev javne službe. Delavec 2. izmene je v boks vnašal odpadno embalažo, prevzeto od izvajalca javne službe istega dne 24.5.2019. Po zaključenem vnašanju odpadne embalaže v skladišče Sk1 so delavci, ki so se nahajali v bližini, zaslišali dva poka. Javljalniki požara so zaznali požar in preko centrale se je signal prenesel do industrijske gasilne enote, ki je na lokaciji Taluma. Gasilci so požar kmalu omejili in pogasili. Odpadki so goreli le v dveh skladiščnih boksih, Sk1 in Sk2. V obeh skladiščih je bil skladiščen enak odpad, to je odpadna embalaža z nevarnimi snovmi. Poleg industrijske gasilne enote Taluma je bil o požaru obveščen tudi Center za obveščanje (112). Odpadek, odpadna embalaža z nevarnimi snovmi, ki je bila prevzeta od izvajalca javne službe dne 24.5.2019, je bila ob prevzemu na lokacijo naprave

podvržena vhodni kontroli. Vhodna kontrola se izvaja skladno s sistemskim navodilom SN-DP-087 »Vhodna in izhodna kontrola v CRO Kidričevo«. Izveden je bil postopek vhodne kontrole kosovnih in razsutih odpadkov. Ta se izvede na način, da se ob praznjenju odpadne embalaže iz manjših embalažnih posod (IBC) v prekucni zabojnik opravi vizualni pregled in po potrebi izločanje neskladnih odpadkov. Na podlagi pregleda je bilo odločeno, da odpadek ustreza za vnašanje k drugim tovrstnim odpadkom (embalaža) v boks Sk1, zato je bil odpadek v prekucnem zabojniku z viličarjem prepeljan in iztresen v skladišče 1 (Sk1). Po predvidevanjih upravljavca, je bil odpadku primešan neustrezen odpadek, ki je s svojimi kemičnimi lastnostmi povzročil požar. Goreli so odpadki v Sk1 na površini kupa, notranjost kupa odpadka ni zgorela. V požaru je bilo udeleženih cca. 13 ton odpadkov, ki so bili skladiščeni v Sk1 in Sk2. Požar je bil pogašen z vodo iz hidrantnega omrežja. Porabljene je bilo cca. 30 m³ vode in 800 kg penila. Vsa požarna voda se je zadržala v odpadkih in v interni kanalizaciji z lovilcem olj, na katerem je bil takoj po pričetku intervencije zaprt iztočni ventil. Gasilna voda je bila iz sistema po zaključeni intervenciji izčrpana in obdelana na lokaciji naprave kot odpadek 16 10 01*. V požaru je nastal odpadek, deloma zgorjena embalaža, klasificirana kot 19 02 09*, namenjena v nadaljnje ravnanje na postopek R1, v sežigalnico v tujino.

Na podlagi podatkov, ki jih je upravljavec posredoval tej inšpekciji o količini skladiščenih odpadkov na lokaciji naprave CERO Kidričevo na dan 24.5.2019, je bilo ugotovljeno, da je upravljavec v odprtem boksom skladišču, na dan ko je požar izbruhnil, skladiščil manjšo količino odpadne embalaže, kot je zmogljivost skladišča (Sk1 in Sk2).

V postopku je bilo ugotovljeno, da padavinske vode z območja utrjenih nepokritih površin naprave iztekajo preko lovilnika olj v interno kanalizacijo in od tu v vodotok Drava. Za lovilnik olj ima upravljavec izdelan poslovnik. Lovilnik olj ustreza standardu SIST EN 858. Vodijo obratovalni dnevnik lovilca olj, iz katerega je razvidno, da je bil v času izrednega dogodka zaprt iztočni ventil in dne 25.5.2019 opravljeno čiščenje lovilca olj. Odpadna voda je bila oddana v postopek obdelave D9, o oddaji odpadka je bil izdan evidenčni list za 31640 kg požarne vode iz izrednega dogodka 24.5.2019, prevzetega na postopek obdelave D9.

Upravljavec za zagotavljanje požarne varnosti skladno z 8.3 točko OVD izvaja naslednje ukrepe za zmanjšanje tveganja za nastanek požara ter omejitev posledic, in sicer: trem zaposlenim je bilo omogočeno izobraževanje za odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, občasno (polletno oz. na 8 mesecev) izvajajo praktično usposabljanje gašenja z gasilnim aparatom. Predložena je evidenca o zadnjem usposabljanju, ki je bilo opravljeno 12.10.2018. Usposabljanje je bilo organizirano za vse zaposlene. V lanskem letu je bila opravljena akcija z intervencijo gasilcev in evakuacijo zaposlenih ob primeru intervencije. V lanskem letu je bil organiziran ogled območja naprave za poklicno gasilsko enoto Talum in regijska prostovoljna gasilska društva. Zaposleni se pred nastopom dela seznanijo z vsebino požarnega reda in načrta. Izvajajo se sprotna usposabljanja, vaje in obdobja obnavljanja znanj iz požarne varnosti.

Pri ogledu območja boksnihi skladišč je bilo ugotovljeno, da so boksna skladišča prekrita s streho in obdana s protipožarnimi stenami. Tla so z naklonom proti sredini in urejenim odtokom v odtočni kanal. Boksi imajo naklon urejen proti steni.

Zaključki / naslednje aktivnosti:

Upravljavec je z izvedbo navedenih ukrepov zagotovil pogoje, da je naprava po požaru obratovala normalno na celotnem območju. V postopku ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, zato je bil postopek na podlagi določbe 28. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru, ustavljen.

Naslednji redni inšpekcijski pregled je predviden v skladu s planom dela Inšpekcije za okolje in naravo.