



Številka:

Datum: dd.mm.2024

Na podlagi 151.c člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23, 117/23 in 131/23 – ZORZFS) je Vlada Republike Slovenije sprejela

**SKLEP**  
**o določitvi objektov, katerih odstranitev je nujno potrebna in v javno korist, na območju Občine Luče in Občine Ljubno**

**I**

Zaradi zavarovanja življenja in zdravja ljudi je nujno potrebna in v javno korist odstranitev naslednjih objektov (nepremičnine z objekti za odstranitev):

- Konjski Vrh 31, občina Luče, številka strokovnega mnenja SM-LUČKVH31S,
- Konjski vrh 41, občina Luče, številka strokovnega mnenja SM-LUČKVH41S,
- Raduha 2, občina Luče, številka strokovnega mnenja SM-LUČRDH2S,
- Raduha 3, občina Luče, številka strokovnega mnenja SM-LUČRDH03S,
- Raduha 4, občina Luče, številka strokovnega mnenja SM-LUČRDH4S,
- Raduha 5, občina Luče, številka strokovnega mnenja SM-LUČRDH5S,
- Raduha 5a, občina Luče, številka strokovnega mnenja SM-LUČRDH5aS,
- Raduha 6, občina Luče, številka strokovnega mnenja SM-LUČRDH6S,
- Raduha 45, občina Luče, številka strokovnega mnenja SM-LUČRDH45S,
- Raduha 57, občina Luče, številka strokovnega mnenja SM-LUČRDH57S,
- Raduha 57a, občina Luče, številka strokovnega mnenja SM-LUČRDH57aS,
- Raduha 58, občina Luče, številka strokovnega mnenja SM-LUČRDH58S,
- Raduha 73, občina Luče, številka strokovnega mnenja SM-LUČRDH73S,
- Strmec 28, občina Luče, številka strokovnega mnenja SM-LUČSTR28S,
- Strmec 29, občina Luče, številka strokovnega mnenja SM-LUČSTR29S,
- Savina 47, občina Ljubno ob Savinji, številka strokovnega mnenja SM-LJBSVN47S,
- Savina 45, občina Ljubno ob Savinji, številka strokovnega mnenja SM-LJBSVN45S,
- Savina 45a, občina Ljubno ob Savinji, številka strokovnega mnenja SM-LJBSVN45AS,
- Savina 44, občina Ljubno ob Savinji, številka strokovnega mnenja SM-LJBSVN44S,
- Savina 43, občina Ljubno ob Savinji, številka strokovnega mnenja SM-LJBSVN43S.

**II**

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. ...  
Ljubljana, dne ...  
EVA ...

Vlada Republike Slovenije

...  
predsednik

Priloge:

- Dokument - Mnenje DTP (SM-LJBSVN43S)
- Dokument - Mnenje DTP (SM-LJBSVN44S)
- Dokument - Mnenje DTP (SM-LJBSVN45AS)
- Dokument - Mnenje DTP (SM-LJBSVN45S)
- Dokument - Mnenje DTP (SM-LJBSVN47S)
- Dokument - Mnenje DTP (SM-LUČKVH31S)
- Dokument - Mnenje DTP (SM- LUČRDH2S )
- Dokument - Mnenje DTP (SM- LUČRDH3S)
- Dokument - Mnenje DTP (SM- LUČRDH4S)
- Dokument - Mnenje DTP (SM- LUČRDH45S)
- Dokument - Mnenje DTP (SM- LUČRDH5S)
- Dokument - Mnenje DTP (SM- LUČRDH57S)
- Dokument - Mnenje DTP (SM- LUČRDH57AS)
- Dokument - Mnenje DTP (SM- LUČRDH58S)
- Dokument - Mnenje DTP (SM- LUČRDH5AS)
- Dokument - Mnenje DTP (SM- LUČRDH6S)
- Dokument - Mnenje DTP (SM- LUČRDH73S)
- Dokument - Mnenje DTP (SM- LUČSTR28S)
- Dokument - Mnenje DTP (SM- LUČSTR29S)
- Priloge – Potrditev strokovnih mnenj Sveta Vlade RS za obnovo

Prejmejo:

- Ministrstvo za naravne vire in prostor
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
- Služba Vlade RS za zakonodajo
- Služba Vlade RS za obnovo po poplavih in plazovih
- Svet Vlade RS za obnovo
- Občina Luče
- Občina Ljubno ob Savinji

## Obrazložitev:

Državna tehnična pisarna, ki skladno z 157. členom Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov (Uradni list RS, št. 95/23 in Uradni list RS z dne 1. 9. 2023) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 117/23 z dne 20. 11. 2023) (v nadaljevanju ZIUOPZP) deluje v sestavi Službe vlade za obnovo po poplavah in plazovih je skladno s 151.b členom podala strokovno mnenje za spodaj navedene navedeni objekte, za katere strokovno ocenjujejo, da obstaja visoka ogroženost zaradi zemeljskega ali hribinskega plazov kot posledice poplav in plazov ter gre za znatno poškodovan objekt, katerega obnova ni mogoča ali ekonomsko smiselna in s čimer bi lahko nastale škodljive posledice za življenje in zdravje ljudi:

- Konjski Vrh 31, občina Luče, številka strokovnega mnenja SM-LUČKVH31S,
- Konjski vrh 41, občina Luče, številka strokovnega mnenja SM-LUČKVH41S,
- Raduha 2, občina Luče, številka strokovnega mnenja SM-LUČRDH2S,
- Raduha 3, občina Luče, številka strokovnega mnenja SM-LUČRDH03S,
- Raduha 4, občina Luče, številka strokovnega mnenja SM-LUČRDH4S,
- Raduha 5, občina Luče, številka strokovnega mnenja SM-LUČRDH5S,
- Raduha 5a, občina Luče, številka strokovnega mnenja SM-LUČRDH5aS,
- Raduha 6, občina Luče, številka strokovnega mnenja SM-LUČRDH6S,
- Raduha 45, občina Luče, številka strokovnega mnenja SM-LUČRDH45S,
- Raduha 57, občina Luče, številka strokovnega mnenja SM-LUČRDH57S,
- Raduha 57a, občina Luče, številka strokovnega mnenja SM-LUČRDH57aS,
- Raduha 58, občina Luče, številka strokovnega mnenja SM-LUČRDH58S,
- Raduha 73, občina Luče, številka strokovnega mnenja SM-LUČRDH73S,
- Strmec 28, občina Luče, številka strokovnega mnenja SM-LUČSTR28S,
- Strmec 29, občina Luče, številka strokovnega mnenja SM-LUČSTR29S,
- Savina 47, občina Ljubno ob Savinji, številka strokovnega mnenja SM-LJBSVN47S,
- Savina 45, občina Ljubno ob Savinji, številka strokovnega mnenja SM-LJBSVN45S,
- Savina 45a, občina Ljubno ob Savinji, številka strokovnega mnenja SM-LJBSVN45AS,
- Savina 44, občina Ljubno ob Savinji, številka strokovnega mnenja SM-LJBSVN44S,
- Savina 43, občina Ljubno ob Savinji, številka strokovnega mnenja SM-LJBSVN43S.

Obraavnani objekti na naslovih **Savina 43, Savina 44, Savina 45 in Savina 45A** so bili v neurju, ki je 4.8.2023 prizadelo to območje, zaradi plazov, ki se je sprožil na tem področju delno ali v celoti porušeni. Kot izhaja iz Geološkega mnenja o plazovni in erozijski nevarnosti lokacij, so plazovi in usadi, ki so se sprožili z leve strani Trbiškega grabna močno poškodovali omenjene in pomožne objekte. Na območju nad temi objekti se je sprožilo več usadov oziroma plazov površine okrog 600 m<sup>2</sup>. Na tem območju lahko pričakujemo še več podobnih usadov in plazov ter hudourniškega delovanja potoka Trbiški graben. Zanesljiva sanacija območja sedanjih usadov je težko izvedljiva in zelo draga, obenem pa obstaja velika verjetnost podobnih pojavov ob območjih saniranih usadov. Na območju plazov in usadov Zgornji Trbiž iz geološko-geomehanskega in hidrotehničnega vidika obnova objektov ni sprejemljiv

Kot izhaja iz Geološkega mnenja o plazovni in erozijski nevarnosti lokacije na naslovu **Savina 47** je plaz, ki se je sprožil na obraavnanim objektom (Zgornji Trbiž – Štepihar) porušil stanovanjski objekt Savina 47, zajezil hudournik, poplavne vode pa so potem zalile in s hudourniškiimi sedimenti zasule gospodarski objekt in ga močno poškodovali. Objekte poleg velikega plazov in hudournika ogroža tudi možnost pojava usadov zemljine z levega pobočja. Takšni usadi so porušili in poškodovali več objektov dolvodno – na območju Zgornjega Trbiža (Savina). Na območju plazov in objekta Savina 47 z geološko-geomehanskega in hidrotehničnega vidika ponovna gradnja ali obnova objektov ni sprejemljiva.

Obraavnani objekti na naslovih **Konjski vrh 31, Konjski vrh 41, Strmec 28 in Strmec 29** so bili v neurju, ki je 4.8.2023 prizadelo to območje, zaradi plazov, ki se je sprožil na tem področju delno ali v celoti porušeni. Kot izhaja iz geološkega mnenja o plazovni nevarnosti lokacije, gre za zelo obsežen plaz. V Geološkem mnenju o plazovni nevarnosti lokacije je ugotovljeno, da lahko ob prihodnjih padavinah pričakujemo nadaljevanje drsenja materiala proti strugi potoka (levega pritoka Dupljenika), ob obilnejših

padavinah obstaja možnost hitrega zdrsa. Obstaja tudi velika nevarnost nastanka drobirskega / blatnega toka večjega obsega (ocenjeni volumen do 50.000 m<sup>3</sup>). Mnenje ugotavlja, da ponovna gradnja objektov na istem območju ni možna, saj lahko pride do novih splazitev, kar lahko ogrozi življenja ali zdravje ljudi.

Obravnavani objekti na naslovih: **Raduha 2, Raduha 3, Raduha 4, Raduha 5, Raduha 5a, Raduha 6, Raduha 57, Raduha 58** in **Raduha 73** so bili delno narušeni zaradi posledic poplavnega vala, ob katerem je reka prestopila levo brežino in si utrla novo pot po trasi državne cesti Ljubno - Luče. Poplavni val je nastal zaradi plazu Struge, ki je zajezil reko Savinjo, ko je reka prebila zajezitev. Voda je popolnoma erodirala državno cesto ter temeljna tla objektov, ki se nahajajo ob tej cesti. V Geološkem mnenju o plazovni je ugotovljeno, da lahko ob deževju pride do novih odlomnih robov in posledično do nove splazitve, kar lahko ogrozi življenja ali zdravje ljudi. Sanacija plazov bo, v kolikor se bo izvajala, obsežna, zahtevna in dolgotrajna ter ne bo zagotovila zadostne varnosti za prebivalce teh območij. Ponovna gradnja objektov ali popravilo obstoječih objektov na tem območju iz geološko geomehanskega vidika zato nista sprejemljivi. V mnenju Direkcije RS za vode, ki je tudi v prilogi tega mnenja, so navedeni podobni razlogi za ogroženost objektov: Plaz bi zajezil Savinjo, ki bi ga Savinja odplavila in posledično obstaja velika verjetnost nastanka blatnega toka ali vsaj rušilnega vala Savinje ob preboju. Navedeno je tudi, da je na območju naselja Struge predvidena »lovilna jama« za prestrežanje blatnega toka. Objekt je zelo ogrožen in ni primeren za bivanje

Obravnavani objekti na naslovu **Raduha 45** so bili zaradi plazov, ki se je sprožil na tem področju delno ali v celoti porušeni. Iz Geološkega mnenja o plazovni nevarnosti lokacije je razvidno, da to območje ni primerno za gradnjo ali obnovo objektov, saj ob močnem deževju grozi stalna nevarnost splazitve, kar lahko ogrozi življenja ali zdravje ljudi.

Svet Vlade Republike Slovenije za obnovo je na podlagi 151. c člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov obravnaval zgoraj omenjena strokovna mnenja, ki jih je pripravila Državna tehnična pisarna in **je vsa mnenja soglasno potrdil.**