



REPUBLIKA SLOVENIJA

SLUŽBA VLADE RS ZA OBNONO PO POPLAVAH IN PLAZOVIH

DRŽAVNA TEHNIČNA PISARNA

Gregorčičeva ulica 25, 1000 Ljubljana

T: 01 478 10 00

E: gp.sopp@gov.si

www.gov.si

Številka: SM-ROSSPR08_S

Datum: 11.4.2025

Prosimo vas, da se pri odgovoru sklicujete na številko našega dokumenta.

— ZADEVA: STROKOVNO MNENJE o ogroženosti stavbe Spodnja Rečica 8, Rečica ob Savinji

Državna tehnična pisarna za odpravo posledic poplav in plazov, ki deluje kot notranja organizacijska enota Službe vlade za obnovo po poplavah in plazovih, ter kot izhaja iz 157. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov (Uradni list RS, št. 95/23 z dne 1. 9. 2023) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 117/23 z dne 20. 11. 2023) (v nadaljevanju ZIUOPZP), skladno s 151.b členom ZIUOPZP podaja

STROKOVNO MNENJE

A. o stanju objekta^{*op.1:}

z.št.	št. stavbe	SID (identifikator)	Namembnost objekta
1.	432	21133567	Stanovanjska stavba

B. in povezanih nepremičnin (objektov iz tč.A)^{*op.2:}

z.št.	PARC.ŠT.	K.O.	OBČINA
1.	*198	935-SPODNJA REČICA	SPODNJA REČICA

Državna tehnična pisarna ugotavlja, da gre za objekt:

- ki je ogrožen zaradi poplav,
- da se objekt nahaja v majhnem razredu poplavne nevarnosti, v skladu z zakonom, ki ureja vode,
- kjer ni mogoča izvedba ustrezne protipoplavne zaščite,
- zaradi česar so ogrožena življenja ali zdravje ljudi.

Zato na podlagi navedenega predлага:

NUJNO ODSTRANITEV

objektov iz tč. A na nepremičninah iz tč. B. tega mnenja

UTEMELJITEV STROKOVNEGA MNENJA in PREDLOGA:

Objekt se nahaja ob levi brežini reke Savinje. V poplavah 4.8.2023 je bil poplavljen do višine 170 cm kljub temu, da je po veljavnih kartah to območje opredeljeno kot območje preostale poplavne nevarnosti.

Po prvotnih analizah (45000-25/2022-164 z dne 27. 3. 2024) objekt ni bil predviden za odstranitev. Predvideno je bilo, da bo poplavna varnost objektov na tej lokaciji reševala z izvedbo celovitih protipoplavnih ukrepov na Savinji in po potrebi z dodatnim varovanjem z mobilnimi protipoplavnimi stenami.

Ob dodatnem ogledu objekta, ki ob prvem ogledu ni bil celotno dostopen, in hidroloških analizah je bilo ugotovljeno, da z izvedbo vseh predlaganih protipoplavnih ukrepov in po potrebi dodatnim varovanjem z mobilnimi protipoplavnimi stenami, objekta ni mogoče varovati (št. 45500-15/2022-227 z dne 8. 8. 2024).

Na podlagi natančnejšega ogleda objekta, novih ugotovljenih dejstev in dejanskih sledi visoke vode 4. avgusta 2023 je bilo ugotovljeno, da je objekt na gorvodni (zahodni) strani izpostavljen poplavnemu toku (objekt ustvarja dodatno hidravlično zaježbo) in hkrati naplavinam. Globina vode na zahodni strani je mestoma dosegla vrednosti med 1,3 in 1,5 m. Hitrost in višina vode bi povzročili spodkopavanje objekta in s tem njegovo stabilnost. Načrtovani protipoplavni ukrepi ne bodo znižali morebitne globine vode v podobnih vremenskih pojavih, prav tako ga ni mogoče zaščititi z nasipi.

Na podlagi globine vode, poplavnega toka, kar predstavlja dodatno dinamično obtežbo na objekt, v kombinaciji z izpiranjem temeljnih tal na vogalih objekta, hitrosti vode in plavja lahko pride do resnejših poškodb samega objekta. Obnova na način, da bi bila objektu zagotovljena zaščita na 100-letni pojav ob upoštevanju primerne varnostne višine ter ob sočasni zagotovitvi odpornosti na podnebne spremembe, ni mogoča. Zaradi tega obstaja nevarnost porušitve objekta ter ogrožanja življenja in zdravja ljudi. Zaradi teh razlogov predlagamo NUJNO ODSTRANITEV OBJEKTA.

Slika 1: SITUACIJA IN NAVEDA OBJEKTOV, ki so skladno s STROKOVNIM MNENJEM predlagani za odstranitev (vir: <https://www.geoprostor.net>)



SPLOŠNE OPOMBE:

- STROKOVNO MNENJE se izdaja za namen odprave posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 in ga skladno s 151.c členom ZIUOPZP predhodno potrdi Svet Vlade Republike Slovenije za obnovo.
- Iz uradnih podatkov je razvidno, da na obravnavanih nepremičninah parcelne meje niso urejene; razmejitev na nepremičnino natančno zato ni mogoča!
- Ob evidentiranih objektih so lahko razmeščeni tudi ostali pomožni ali neevidentirani objekti.

- Nepremičnine, ki niso obremenjene z evidentiranimi objekti, niso predmet strokovnega mnenja.

OPOMBE (kot v tekstu):

Op1: Vir (vir: <https://www.geoprostor.net>) navaja objekte na nepremičninah kot zavedeno v tabeli;

Op2: Znak zvezdica (*) pred številko parcele pomeni, da gre za stavbno parcelno številko.

ZAKONSKI OKVIR :

- Skladno s 151.c členom ZIUOPZP SKLEP za odstranitev nepremičnin z objekti, v katerem se opredeli in utemelji, da je zaradi zavarovanja življenja in zdravja ljudi odstranitev objektov nujno potrebna in v javno korist, sprejme Vlada RS.
- Predlog sklepa javno razgrne za najmanj 15 dni. O kraju in času javne razgrnitve se javnost obvesti z javnim naznanihom na osrednjem spletnem mestu državne uprave in na krajevno običajen način. V okviru javne razgrnitve ima javnost možnost dajati pripombe in predloge, o katerih mora predlagatelj sklepa zavzeti stališče, nato pa o tem obvestiti dajalca pripomb in predlogov.

Vodja Državne tehnične pisarne:

Mitja Pekeč, univ.dipl.inž.arh.

Podpis:

Priloge:

- Priloga 1: Fotografije stanja objekta(ov) po elementarni nesreči z dne 4.8.2023 (vir: arhiv DTP);
- Priloga 2; Mnenje v zadevi - Vloga Državne tehnične pisarne z dne 26. 1. 2024 (Rečica ob Savinji), s št. 45000-25/2022 – 164, iz dne 27. 3. 2024 s prilogami (PROJEKT Izdaja vodnega soglasja/mnenja za nameravani poseg sanacijskih del po poplavah avgust 2023, Strokovna ocena objektov v občini Rečica ob Savinji, Strokovno mnenje, Ljubljana, iz dne 14.03.2024 in MNENJE Strokovno posvetovalne skupine iz dne 27.3.2024)
- Priloga 3; Mnenje v zadevi – Vloga Državne tehnične pisarne z dne 7. 8. 2024 (Rečica ob Savinji) – objekt z naslovom -Spodnja Rečica 8, Rečica ob Savinji, št. 45500 - 25/2022 – 227, iz dne 8. 8. 2024

Priloga 1: Fotografije stanja objekta po elementarni nesreči z dne 4.8.2023



Slika 1: Pogled na severno fasado



Slika 2: Notranjost objekta; odstranjeni ometi in tlak (vidni kamniti temelji na koncu zidu)



Slika 3: Kamniti temelji, krušni zidovi.



Slika 4: Južna fasada gospodarskega objekta - vidna linija vode na fasadi



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Mariborska cesta 88, 3000 Celje

T: 01 478 31 00
E: gp.drsv@gov.si
www.dv.gov.si

Republika Slovenija
Služba vlade RS za obnovo
po poplavah in plazovih

Državna tehnična pisarna
Dimičeva ulica 12
1000 Ljubljana

Številka: 45000-25/2022 – 164
Datum: 27. 3. 2024

Zadeva: Mnenje v zadevi - Vloga Državne tehnične pisarne z dne 26. 1. 2024 (Rečica ob Savinji)

Spoštovani,

Direkcija RS za vode (DRSV), podaja na podlagi Strokovnega mnenja »Strokovna ocena objektov v občini Rečica ob Savinji« in mnenja Strokovno posvetovalne skupine, ki jo je s Sklepom št. 012-1/2024-2560/8, imenoval Minister za naravne vire in prostor (oba dokumenta v prilogi), naslednje mnenje, ki se nanaša na vlogo Državne tehnične pisarne (DTP), z dne 26. 1. 2024, za izdajo strokovne ocene za dvainštirideset (42) objektov v občini Rečica ob Savinji.

Povzemamo zaključke Strokovnega mnenja Rečica ob Savinji, ki ga je potrdila tudi Strokovno posvetovalna skupina:

- **Dol Suha 9, Homec 9, Poljane 26, Poljane 38:** Objekte ogrožajo plazovi, niso poplavno ogroženi. Objekti niso predmet presoje DRSV.
- **Grušovlje 14, 15a, 17, 18, 23, 25, 9, 24, 24a:** Objekti se nahajajo v majhnem oz. preostalem razredu poplavne nevarnosti, razen objekt Grušovlje 17, ki je v srednjem razredu poplavne nevarnosti. Ob dogodku 4.8.2023 so bili objekti poplavljeni med 0,8 in 1,5m.

- **Nizka, 28, 29, 38, 4, 42, 43, 8a:** Objekti se nahajajo v majhnem oz. preostalem razredu poplavne nevarnosti.. Ob dogodku 4.8.2023 so bili objekti poplavljeni med 0,3 in 1,2m.
 - Zaradi kompleksne problematike poplavne ogroženosti na območju Rečice ob Savinji, je potrebno izdelati podrobnejše hidravlične izračune in preveriti vpliv predlaganih ukrepov na zmanjšanje poplavne ogroženosti na obravnavanem območju ter po potrebi načrtovati omilitvene ukrepe.
 - Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti so v zgodnji fazi načrtovanja, zato sta tako njihov vpliv na poplavno varnost kakor tudi časovna dinamika izvedbe ukrepov neznana. Za objekte v naseljih Grušovlje in Nizka, z naslovi **Grušovlje 14, 15a, 17, 18, 23, 25, 9, 24, in 24a, Nizka, 28, 29, 38, 4, 42 in 43**, tako trenutno ni možno podati končnega mnenja glede njihove odstranitve. Do izvedbe zgoraj navedenih ukrepov ostaja njihova poplavna ogroženost nespremenjena.
- **Spodnja Rečica 12, 13, 2a, 2b, 2d, 2e, 2f, 3c, 3b, 44, 44a, 53, 2c in 3a:** Objekti se nahajajo v majhnem oz. preostalem razredu poplavne nevarnosti. Ob dogodku 4.8.2023, so bili poplavljeni med 1m in 3m. Objektom tudi s celovitimi ukrepi ni možno zagotoviti zaščite na 100-letni pojav ob upoštevanju primerne varnostne višine ter ob sočasni zagotovitvi odpornosti na podnebne spremembe. **Predlaga se odstranitev objektov.**
- **Spodnja Rečica 4:** Objekt se nahaja v preostalem razredu poplavne nevarnosti. Kota bivalne etaže je cca 1m nad terenom. Bivalnemu delu objekta je možno zagotoviti zaščito na 100-letni pojav ob upoštevanju primerne varnostne višine ter ob sočasni zagotovitvi odpornosti na podnebne spremembe. **Ne predlaga se odstranitve objekta.**
- **Spodnja Rečica 5:** Objekt se nahaja v majhnem razredu poplavne nevarnosti. Kota bivalne etaže je cca 0,7m nad terenom. Bivalnemu delu objekta je možno zagotoviti zaščito na 100-letni pojav ob upoštevanju primerne varnostne višine ter ob sočasni zagotovitvi odpornosti na podnebne spremembe. **Ne predlaga se odstranitve objekta.**
- **Spodnja Rečica 61, 7, 7a in 8:** Objekti se nahajajo v majhnem razredu poplavne nevarnosti. Objekte je možno varovati z mobilnimi zagatnimi stenami. **Ne predlaga se odstranitve objektov.**
- **Spodnje Pobrežje 25:** Objekt se nahaja v majhnem razredu poplavne nevarnosti. Objekt je bil ob dogodku 4.8.2023 poplavljen do višine 1,5m. Objekt stoji sredi poplavnega toka Savinje. Lokalni zaščitni ukrepi niso možni. Objektu tudi s celovitimi ukrepi ni možno zagotoviti zaščite na 100-letni pojav ob upoštevanju primerne varnostne višine ter ob

sočasni zagotovitvi odpornosti na podnebne spremembe. **Predlaga se odstranitev objekta.**

Pripravila :
Alenka Zupančič

Alenka Zupančič
Č
Digitally signed
by Alenka
Zupančič
Date: 2024.03.28
14:12:24 +01'00'

Mag. Neža Kodre
DTP EK - Digitalno
pisala
Neža Kodre
Datum:
2024.03.29
00:12:53 +01'00'

Vročiti:

1. Naslovniku – zgoraj - po e-pošti (dtp@qi-zrmk.si),
2. Državna tehnična pisarna (DTP), vodja Blaž Dolinšek – po e-pošti

V vednost:

1. DRSV, SO Savinje– po e-pošti
2. DTP, Izpostava DTP Savinjska regija, vodja Tomaž Koron – po e-pošti

Priloge :

1. Strokovno mnenje »Strokovna ocena za objekte Rečica ob Savinji«
2. Mnenje Strokovno posvetovalne skupine z dne 27. 3. 2024



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

PROJEKT

Izdaja vodnega soglasja/mnenja za nameravani poseg sanacijskih del po poplavah avgust 2023

Strokovna ocena objektov v občini Rečica ob Savinji

Strokovno mnenje

Naročnik:
Republika Slovenija
Ministrstvo za naravne vire in prostor
Direkcija Republike Slovenije za vode

Ljubljana, 14.03.2024



SI consult

Projekt:

ZAGOTOVITEV POPLAVNE VARNOSTI V SPODNJI SAVINJSKI DOLINI

Pogodba: Številka pogodbe: 2555-22-470033, podpisana 15.03.2022

Aneks št. 1 k osnovni pogodbi, podpisano 03.06.2022

Aneks št. 2 k osnovni pogodbi, podpisano 30.06.2023

Aneks št. 3 k osnovni pogodbi, podpisano 15.11.2023

Naročnik: Republika Slovenija

Ministrstvo za naravne vire in prostor

Direkcija Republike Slovenije za vode

Mariborska cesta 88

3000 Celje

Izdelovalec:

J.V.



Vodilni partner

Ljubljanski urbanistični zavod d.d.

Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana

In partnerji



HIDROSVET d.o.o.

Kidričeva ulica 25, 3000 Celje



ACER Novo mesto d.o.o.

Šentjernejska cesta 43, 8000 Novo mesto



Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje

Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje



SL CONSULT d.o.o.

Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana

Podizvajalci

Aquarius d.o.o.

Cesta Andreja Bitenca 86, 1000 Ljubljana

IZVO-R, projektiranje in inženiring d.o.o.

Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana

HIDROPROJEKT d.o.o.

Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana

IBE, d.d.

Hajdrihova ulica 4, 1000 Ljubljana

Elektro Celje, d.d.

Vrunčeva 2a, 3000 Celje

ELEA iC d.o.o.

Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana

KAZALO

1 UVOD K MNENJU ZA NAMERAVANE POSEGE SANACIJSKIH DEL PO POPLAVAH AVGUST 2023	4
2 STROKOVNA OCENA OBJEKTOV V OBČINI REČICA OB SAVINJI	9

1 UVOD K MNENJU ZA NAMERAVANE POSEGE SANACIJSKIH DEL PO POPLAVAH AVGUST 2023


Na podlagi Vloge, ki jo je pripravila Državna tehnična pisarna Službe vlade RS za obnovo po poplavah in plazovih (dopis na DRSV z dne 26.1.2024) smo pripravili strokovno mnenje za nameravani poseg sanacijskih del po poplavah avgust 2023. Izdelana je strokovna ocena območja, prizadetega v avgustovskih poplavah.

V mnenju se je potrebno opredeliti naslednje:

- ali je objekte možno ščititi,
- ali se objekt nahaja na območju, kjer so predvideni državni ukrepi za preprečevanje naravnih nesreč in
- ali se posamezni objekt nahaja v razredu velike poplavne nevarnosti v skladu z zakonom, ki ureja vode.

V preglednici 1 je navedenih 38 objektov, ki jih je poplavila Savinja. Preostale štiri objekte ogroža premiki zemeljskih mas (plazenje).

Ključni vzrok poplav na širšem območju Varpolja med Okonino in Spodnjo Rečico je vzpostavitev poplavnega toka Savinje gorvodno od Grušoveljskega jezu med Okonino in Grušovljami. Ta poplavni tok, katerega pretok je verjetno večji od $100 \text{ m}^3/\text{s}$, preplavi Grušovlje in teče naprej proti vzhodu po trasi Varpolske struge (mlinščice) do izliva Rečice v Spodnji Rečici. Poplavna tokova Savinja in opisane trase ločuje nizek greben, ki poteka po robu najnižje terase ob Savinji med Grušovljami in Nizko. Na sliki 1 je prikazan poteh poplavnih tokov, kar je razvidno tudi iz prikaza poplavnih kart za obravnavano območje.



Slika 1: Okvirni prikaz poplavnih tokov Q10, Q100 in Q500 Savinje med Grušovljami in Spodnjo Rečico

Večina območja med južno visoko rečno teraso in manj izrazito teraso na severni strani, je poplavno (poplavne vode daljše povratne dobe). Širše gledano je poplave na delno poseljenem območju med Okonino oziroma Grušovljami in Spodnjo Rečico možno zmanjšati z ločitvijo obeh poplavnih

koridorjev, oziroma s prekinitevjo dotoka v severni koridor na območju Grušoveljskega jezu. Na poti poplavnega toka proti vzhodu je potrebno greben med obema koridorjema dvigniti na višino, ki bi onemogočila pretakanje iz južnega proti severu.

Celotno območje je možno razdeliti na 4 manjša območja in sicer

- A. Odsek od izpod Okonine do Grušovelj z Grušoveljskim jezom,
- B. Odsek od Grušovelj mimo Šentjanža do razbremenilnika Varpoljske struge,
- C. Od razbremenilnika mimo Varpolja in Nizke do Spodnje Rečice (cesta prot Trnovcu) in
- D. Od ceste v Spodnji Rečici do izliva Rečice.

Na posameznih območjih je skladno s trenutnim vedenjem, izvedenimi hidravličnimi analizami in posledicami poplavnega dogodka možno izvesti naslednje ukrepe:


A. Odsek od izpod Okonine do Grušovelj z Grušoveljskim jezom

A.1. Dvig lokalne poti med Okonino in domačijo Filjač (Grušovlje 14) in v nadaljevanju nadgradnja starega usmerjevalnega nasipa do križanja z Varpoljsko strugo čim bližje Grušoveljskemu jezu.

A.2. Izdelava zaporničnega objekta pri križanju z Grušoveljsko strugo z maksimiranim pretokom, skladnim s koncesijskimi pogodbami.

A.3. Nadaljevanje nasipa do lokalne ceste Grušovlje – Homec JZ od stanovanjskih objektov.

V naslednji fazi (DPN?) je možno na območju med Okonino in domačijo Filjač zgraditi suhi zadrževalnik z ocenjeno prostornino med 250.000 in 300.000 m³.




Slika 2: Območje med Okonino in Grušovljami. Rdeči križi predstavljajo prekinitev poplavnih tokov

B. Odsek od Grušovelj mimo Šentjanža do razbremenilnika Varpoljske struge,


B.1. Od ceste proti Homcu do križanja z razbremenilnikom Varpoljske struge je možno dodatno dvigniti greben med obema poplavnima tokovoma. Možni sta dve varianti in sicer po trasi ceste ali po južnem robu parcel, na katerih stojijo objekti. Glede na sedanje izračune višina dviga na bi bila velika.

B.2. Obnova oziroma vzpostavitev razbremenilnika z neposrednim vtokom v Savinjo zahodno od Varpolja. Glede na potek gladin Savinje se vzporedno s Strugu izvedejo nižji nasipi. Potek je odvisen od gladin Savinje, ki bodo zaradi zmanjšanja pretokov po poplavnem območju više (večji pretoki po Savinji).

B.3. Izvedba zapornice na razbremenilniku med nasipi pred iztokom v Savinjo (na križanju z lokalno cesto).




Slika 3: Območje Grušovelj in Šentjanža



Slika 4: Območje med Šentjanžem in Varpoljem z razbremenilnikom

C. Od razbremenilnika mimo Varpolja in Nizke do Spodnje Rečice (cesta prot Trnovcu)


C.1. Nadgradnja in podaljšanje nasipa med Varpoljem in kampom Menina ter naprej ob desnem bregu Varpoljske struge mimo Nizke do ceste oziroma mostu proti Trnovcu. Nasip je potrebno stabilnostno preveriti in dograditi s tesnilnim jedrom. Potek krone nasipa je potrebno določiti s hidravličnimi analizami in primerno izbrano povratno dobo. Predlagamo ponovitev dogodka avgust 2023.



Slika 5: Območje med Varpoljem, Nizko in Spodnjo Rečico (Trnovčki most)

D. Od ceste v Spodnji Rečici do izliva Rečice

D.1. Podaljšek nasipa od mostu proti Trnovcu do izliva Rečice. Trasa nasipa v prostoru ni določena. Poplavna varnost Spodnje Rečice je odvisna od dolžine nasipa. Daljši kot je nasip, nižje so gladine v Spodnji Rečici.



Slika 6: Območje Spodnje Rečice do mostu

Na območjih Grušovelj, Šentjanža, Varpolja in Nizke je pričakovati, da bo z ukrepi doseženo zmanjšanje poplavne nevarnosti in sicer na razred preostale nevarnosti. Še vedno pa bo obstajala možnost preboja nasipa.

Na območju Spodnje Rečice (predvsem dolvodno od ceste proti Trnovcu poplavne varnosti Q100 + podnebne spremembe verjetno **ni možno zagotoviti**. Maksimalno znižanje je možno do kote 354,40 m n.m. s podaljšanjem nasipa od mostu do izpod objekta Spodnja Rečica 13 (ukrep D.1). Globine poplavne vode avgusta 2023 so presegle 2 ali celo 3 m na območju sotočja z Rečico in tik nad mostom v Rečici. Na teh območjih varovanje ni možno. Možno je le zmanjšati ogroženost z zamenjavo mostu v Spodnji Rečici in znižanjem Graščinskega jezu.

V preglednici so podani opisi po posameznih objektih s predlogi varovanja ali prenestitve.

Pripravil: mag. Rok Fazarinc, univ. dipl. inž. grad.

Rok
Fazarinc

Digitally signed by Rok Fazarinc
DN: C=SI, S=Slovenija, OU=individuals,
G=Rok + SN=Fazarinc + CN=Rok
Fazarinc +
SERIALNUMBER=2493645312035
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.03.27 13:33:55+01'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

2 STROKOVNA OCENA OBJEKTOV V OBČINI REČICA OB SAVINJI

Zap. št.	ID vloge AJDA	Občina	Objekt naslov	Poštna številka	Oškod.	Parcelna številka	Kat. občina	Razred popl. nev.	Poplava 4.8.2023	Erozijska ogroženost	Mnenje	Fotografija
1	1446356	Rečica ob Savinji	Dol-Suha 9	3332 Rečica ob Savinji	Gregorc Martin Stan.	297/1	921	Za to območje KRPN niso izdelane		DA?	Objekt ogroža plaz.	
2	1243293	Rečica ob Savinji	Grušovlje 14	3332 Rečica ob Savinji	Zager Stanislav Stan	507/1	932	Izven veljavnosti	Da Globina 1,0 m	Majhna	Nad Grušoveljskim jezom. Možno je izvesti nasipe (ukrep A.1.) in suhi zadrževalnik (DPN). Objekt se ohrani.	
3	1244849	Rečica ob Savinji	Grušovlje 15a	3332 Rečica ob Savinji	Vasle Ana Stan	504/35	932	Majhen RPN	Da Globina 0,85 m	Majhna	Pod Grušoveljskim jezom Možno je izvesti nasipe (ukrep A.1.) in suhi zadrževalnik (DPN). Objekt se ohrani.	
4	1236942	Rečica ob Savinji	Grušovlje 17	3332 Rečica ob Savinji	Kolenc Janez Stan	*69	932	Srednji RPN	Da Globina ~1,5 m	Majhna	Možno je izvesti nasipe (ukrep A.1.) in suhi zadrževalnik (DPN). Objekt se ohrani ali na istem mestu izvede nadomestna gradnja.	

5	1229198	Rečica ob Savinji	Grušovlje 18	3332 Rečica ob Savinji	Aleš Bric Stan	502/7	932	Preostali in srednji RPN	Da Globina 0,9 m	Majhna	Možno je izvesti nasipe (ukrep A.1.) in suhi zadrževalnik (DPN). Objekt se ohrani.	
6	1230149	Rečica ob Savinji	Grušovlje 23	3332 Rečica ob Savinji	Prislan Karel Stan	*250	932	Preostali RPN	Da Globina 0,9 m	Majhna	Možno je izvesti nasipe (ukrep A.1.) in suhi zadrževalnik (DPN). Objekt se ohrani.	
7	1239710	Rečica ob Savinji	Grušovlje 25	3332 Rečica ob Savinji	Lužnik Darja Stan	*248	932	Majhen RPN	Da Globina vode 1,4 m leta 1990 0,7 m	Zmerna do velika	Možno je izvesti nasipe (ukrep A.1.) in suhi zadrževalnik (DPN). Objekt se ohrani.	
8	1230024	Rečica ob Savinji	Grušovlje 9	3332 Rečica ob Savinji	Žlebnik Jože	478/16	932	Izven OVR	Da?	Majhna	Možno je izvesti nasipe (ukrep A.1.) in suhi zadrževalnik (DPN). Objekt se ohrani.	
9	145567	Rečica ob Savinji	Homec 9	3332 Rečica ob Savinji	Kropovšek Anton	470/4	933	Izven poplavne ogroženosti, PLAZ	Ne	Zmerna	Objekt ogroža plaz.	


10	1237476	Rečica ob Savinji	Nizka 28	3332 Rečica ob Savinji	Bitenc Martin	223/3	935	Majhen RPN	Da Globina vode 0,5 m	Majhna	Predlagana izvedba ukrepov A.1., A.2., A.3., B.1., B.2. b.3. in C1. Objekt se ohrani.	
11	1239169	Rečica ob Savinji	Nizka 29	3332 Rečica ob Savinji	Mavrič Stanko	663/7 210/15	935	Majhen RPN	Da Globina vode 0,7 m	Majhna	Predlagana izvedba ukrepov A.1., A.2., A.3., B.1., B.2. b.3. in C1. Objekt se ohrani.	
12	1239156	Rečica ob Savinji	Nizka 38	3332 Rečica ob Savinji	Mavrič Stanko	*257	935	Majhen RPN	Da Globina vode 0,5 m	Majhna	Predlagana izvedba ukrepov A.1., A.2., A.3., B.1., B.2. b.3. in C1. Objekt se ohrani.	
13	1239117	Rečica ob Savinji	Nizka 4	3332 Rečica ob Savinji	Prislan Damjan	189/5	935	Delno majhen, delno izven RPN	Da Globina vode 0,6 m	Majhna	Predlagana izvedba ukrepov A.1., A.2., A.3., B.1., B.2. b.3. in C1. Objekt se ohrani.	
14	1448366	Rečica ob Savinji	Nizka 4	3332 Rečica ob Savinji	Prislan Anton	189/5	935	Delno majhen, delno izven RPN	Da	Majhna		

15	1239141	Rečica ob Savinji	Nizka 42	3332 Rečica ob Savinji	Mavrič Alojz *133	935	Majhen RPN	Da Globina vode 0,6 m	Majhna	Predlagana izvedba ukrepov A.1., A.2., A.3., B.1., B.2. b.3. in C1. Objekt se ohrani.		
16	1351492	Rečica ob Savinji	Nizka 43	3332 Rečica ob Savinji	Horvat Goran	228/4	935	Delno preostali, majhen in srednji RPN	Da Globina vode 1,2 m, leta 1990 0,3m, leta 2012 0,02m.	Majhna	Predlagana izvedba ukrepov A.1., A.2., A.3., B.1., B.2. b.3. in C1. Objekt se ohrani.	
17	1237654	Rečica ob Savinji	Nizka 8A	3332 Rečica ob Savinji	Čopar Magda	203/3	935	Majhen RPN	Da Globina vode 0,3 m,	Majhna	Predlagana izvedba ukrepov A.1., A.2., A.3., B.1., B.2. b.3. in C1. Objekt se ohrani.	
18	1353085	Rečica ob Savinji	Poljane 26	3332 Rečica ob Savinji	Podkrižnik Franc	743/4	922			Objekt ogroža plaz.		
19	1444743	Rečica ob Savinji	Poljane 38	3332 Rečica ob Savinji	Hriberšek Marko	303/4	922			Objekt ogroža plaz.		
20	1240706	Rečica ob Savinji	Grušovlje 24	3332 Rečica ob Savinji	Knapič d.o.o.	479/7	932	Izven OVR in RPN	Da Globina vode 0,3 m	Majhna	Možno je izvesti nasipe (ukrep A.1.) in suhi zadrževalnik (DPN). Objekt se ohrani.	

21	1237544	Rečica ob Savinji	Spodnja Rečica 12		Gvido Rovan	*54/2	935	Srednji RPN	Da Globina vode 2,8 m	Majhna	Objekt je v veliki ogroženosti in ga ni možno varovati. Predlagana je premestitev objekta.	
22	1238380	Rečica ob Savinji	Spodnja Rečica 13		Ločan Ivan	609/10	935	Srednji RPN	Da Globina vode na zaledni strani 1,4 m, na gorvodni strani 1,8 m.	Majhna	Objekt je v veliki ogroženosti in ga ni možno varovati. Predlagana je premestitev objekta.	
23	1237575	Rečica ob Savinji	Spodnja Rečica 2a		Bitenc Boris	589/6	935	Majhen RPN	Da Globina vode 1,85 m	Majhna	Objekta z ukrepi do D.1. ni možno varovati do Q100+PS. Globina vode z ukrepi bi bila 1,0 m ob ponovitvi dogodka 2023, oziroma pri Q100 bi poplava segala do objekta. Predlagana je premestitev objekta.	
24	1237731	Rečica ob Savinji	Spodnja Rečica 2b		Kumer Špela	590/7	935	Majhen RPN	Da Globina vode 1,85 m	Majhna	Objekta z ukrepi do D.1. ni možno varovati do Q100+PS. Globina vode z ukrepi bi bila 1,0 m ob ponovitvi dogodka 2023, oziroma pri Q100 bi poplava segala do objekta. Predlagana je premestitev objekta.	
25	1230100	Rečica ob Savinji	Spodnja Rečica 2d		Skok Klačnik Ana	591/16	935	Majhen RPN	Da Globina vode 1,8 m	Majhna	Objekta z ukrepi do D.1. ni možno varovati do Q100+PS. Globina vode z ukrepi bi bila 1,0 m ob ponovitvi dogodka 2023, oziroma pri Q100 bi poplava segala do objekta. Predlagana je premestitev objekta.	
26	1244132	Rečica ob Savinji	Spodnja Rečica 2e		A.M. Miklavec, d.o.o.	591/19	935	Majhen RPN	Da Globina vode 1,8 m	Majhna	Objekta z ukrepi do D.1. ni možno varovati do Q100+PS. Globina vode z ukrepi bi bila 1,0 m ob ponovitvi dogodka 2023, oziroma pri Q100 bi poplava segala do objekta.	

										Predlagana je premestitev objekta.		
27	1232481	Rečica ob Savinji	Spodnja Rečica 2f		Sivec Ana	591/13	935	Majhen RPN	Da Globina vode 1,8 m	Majhna	Objekta z ukrepi do D.1. ni možno varovati do Q100+PS. Globina vode z ukrepi bi bila 1,0 m ob ponovitvi dogodka 2023, oziroma pri Q100 bi poplava segala do objekta. Predlagana je premestitev objekta.	
28		Rečica ob Savinji	Spodnja Rečica 3c			585/291	935	Majhen RPN	Da Globina vode 1,8 m	Majhna	Objekta z ukrepi do D.1. ni možno varovati do Q100+PS. Globina vode z ukrepi bi bila 1,0 m ob ponovitvi dogodka 2023, oziroma pri Q100 bi poplava segala do objekta. Predlagana je premestitev objekta.	
29	1237716	Rečica ob Savinji	Spodnja Rečica 3b		Prosenjak Aleksander	585/192	935	Majhen RPN	Da Globina vode 1,8 m izven parcele	Majhna	Objekta z ukrepi do D.1. ni možno varovati do Q100+PS. Globina vode z ukrepi bi bila 1,0 m ob ponovitvi dogodka 2023, oziroma pri Q100 bi poplava segala do objekta. Predlagana je premestitev objekta.	
30	1238495	Rečica ob Savinji	Spodnja Rečica 4		Skok Paulina	585/8	935	Preostali RPN	Da	Majhna	Objekta z ukrepi do D.1. ni možno v celoti varovati do Q100+PS. Globina vode z ukrepi bi bila 1,0 m ob ponovitvi dogodka 2023, oziroma pri Q100 bi poplava pod koto bivalne etaže, ki je ~1 m nad terenom. Premestitev ni nujno potrebna.	
31	1244011	Rečica ob Savinji	Spodnja Rečica 44		Krefl Miran	610/69	935	Preostali RPN	Da Globina vode je presegla 3 m, leta 1990 manj kot 1 m.	Majhna Majhna Majhna	Ob ohranitvi mostu v Spodnji Rečici in Graščinskega jezu prepisane poplavne varnosti ni možno zagotoviti. Predlagana je premestitev objekta.	
32	1240881	Rečica ob Savinji	Spodnja Rečica 44a		Krefl Ivan	610/62	935					
33	1240859	Rečica ob Savinji	Spodnja Rečica 44a		Krefl Ivan	610/62	935					
34	1238514	Rečica ob Savinji	Spodnja Rečica 5		Markovič Franc	*172	935	Majhen RPN	Da	Majhna	Objekt je lesen in ni odporen na poplavo. Objekta z ukrepi do D.1. ni možno v celoti varovati do Q100+PS. Zaradi stopnic je talna plošča ~ 0,7 m nad terenom. Premestitev ni nujno potrebna.	

35	1244663	Rečica ob Savinji	Spodnja Rečica 53		Cajner Marija	6/2	935	Majhen RPN	Da Globina vode na zaledni strani 2,85 m, proti jugu 3,3 m	Majhna	Objekt je zelo ogrožen. Nahaja se na vplivnem območju sotočja Savinje in Rečice. Ob poplavah objekt ni dostopen (otezena evakuacija oziroma reševanje). Predlagana je prenestitev objekta.	
36	1241116	Rečica ob Savinji	Spodnja Rečica 61		Celinšek Ivan	*272	935	Majhen RPN	Da, kletni del. Globina vode do 0,7 m	Majhna	Objekt je možno varovati s protipoplavnimi stenami. Premestitev ni potrebna.	
37	1239028	Rečica ob Savinji	Spodnja Rečica 7		Zagradišnik Miran	*170	935	Majhen RPN	Da Globina vode 1,2 m	Majhna	Zaradi stopnic je talna plošča ~ 0,6 m nad terenom. Objekt je možno varovati s protipoplavnimi stenami. Premestitev ni nujno potrebna.	
38	1235306	Rečica ob Savinji	Spodnja Rečica 7a		Maričić Andreja	589/9	935	Majhen RPN	Da	Majhna	Objekt je možno varovati s protipoplavnimi stenami. Premestitev ni nujno potrebna	
39		Rečica ob Savinji	Spodnja Rečica 8		Čož Ciril	*198	935	Majhen RPN	Da	Majhna	Objekt je nad koto 355,0. Z izvedbo vseh ukrepov od A.1. do D.1. in po potrebi dodatnim varovanjem z mobilnimi protipoplavnimi stenami. Objekta ni potrebno prenesti.	

40		Rečica ob Savinji	Spodnje Pobrežje 25		Melavec Janez	147/19	934	Majhen RPN	Da Globina vode 1,5 m	Majhna do srednja	Na območju ni možno izvesti celovitih ukrepov, ki bi zagotovili varnost objektu. Predlagana je prenestitev objekta	
41		Rečica ob Savinji	Grušovlje 24a		Knapič d.o.o.	479/14	932	Preostali RPN	DA Globina vode 0,7 m	Majhna	Objekt je poplavno ogrožen pri pretokih nad Q100. Z izvedbo ukrepov A1, A2 in A3 bo zagotovljena varnost na Q100+podnebne sprememb. Prenestitev ni potrebna.	
42		Rečica ob Savinji	Spodnja Rečica 2c		A.M Mikalvec d.o.o.	591/10	935	Na meji preostalega RPN	DA Globina vode do 1,8 m	Majhna	Objekta z ukrepi do D.1. ni možno varovati do Q100+PS. Globina vode z ukrepi bi bila 1,0 m ob ponovitvi dogodka 2023, oziroma pri Q100 bi poplava segala do objekta. Predlagana je prenestitev objekta.	
Dodatno mnenje												
43		Rečica ob Savinji	Spodnja Rečica 3a		Adamič	585/10	935	Majhen RPN	DA Globina vode do 1,8 m	Majhna	Objekta z ukrepi do D.1. ni možno varovati do Q100+PS. Globina vode z ukrepi bi bila 1,0 m ob ponovitvi dogodka 2023, oziroma pri Q100 bi poplava segala do objekta. Predlagana je prenestitev objekta.	



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Mariborska cesta 88, 3000 Celje

T: 01 478 31 00
E: gp.drsv@gov.si
www.dv.gov.si

Številka:

Datum: 27. 3. 2024

Na osnovi Sklepa o ustanovitvi Strokovno posvetovalne skupine, ki ga je pod št. 012-1/2024-2560/8, dne 13. 3. 2024 izdalo Ministrstvo za naravne vire in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, se izdaja naslednje

MNENJE
Strokovno posvetovalne skupine

Strokovno posvetovalna skupina v sestavi:

Branko Skutnik u.d.i.g., Miha Zidarič u.d.i.g., mag. Jože Papež u.d.i.gozd., dr. Gašper Rak u.d.i.vki., dr. Simon Rusjan u.d.i.vki., Tijana Mićić u.d.i.vki., Nataša Kovač u.d.i.g.,

se je na seji seznanila s **Strokovnim mnenjem »Strokovna ocena objektov v občini Rečica ob Savinjik«**, ki ga je dne 14. 3. 2024, izdelal mag. Rok Fazarinc. Strokovno mnenje obravnava vlogo Državne tehnične pisarne (DTP) z dne 26. 1. 2024, v zvezi z izdelavo strokovne ocene za dvainštirideset (42) objektov v občini Rečica ob Savinji.

Iz Strokovnega mnenja Rečica ob Savinji izhaja naslednje:

- **Dol Suha 9, Homec 9, Poljane 26, Poljane 38:** Objekte ogrožajo plazovi. Odločitev glede odstranitve poda DTP na osnovi geološkega mnenja.
- **Grušovlje 14, 15a, 17, 18, 23, 25, 9, 24, 24a:** Ob dogodku 4.8.2023 so bili objekti poplavljeni med 0,8 in 1,5m. Objektom bo predvidoma možno zmanjšati poplavno ogroženost le z izvedbo celovitih ukrepov.
- **Nizka, 28, 29, 38, 4, 42, 43, 8a:** Ob dogodku 4.8.2023 so bili objekti poplavljeni med 0,3 in 1,2m. Objektom bo predvidoma možno zmanjšati poplavno ogroženost le z izvedbo celovitih ukrepov.
- **Spodnja Rečica 12, 13, 2a, 2b, 2d, 2e, 2f, 3c, 3b, 44, 44a, 53, 2c, 3a:** Ob dogodku 4.8.2023, so bili poplavljeni med 1m in 3m. Objektom tudi s celovitimi ukrepi ni možno

zagotoviti poplavne varnosti na Q100 z upoštevanjem podnebnih sprememb. **Predlaga se odstranitev objektov.**

- **Spodnja Rečica 4:** Kota bivalne etaže je cca 1m nad terenom, objekta ob izvedbi celovitih ukrepov ni v celoti možno varovati na Q100 z upoštevanjem podnebnih sprememb, bivalni deli pa bodo predvidoma varni. **Ne predlaga se odstranitve objekta.**
- **Spodnja Rečica 5:** Kota bivalne etaže je cca 0,7m nad terenom, objekta ob izvedbi celovitih ukrepov ni v celoti možno varovati na Q100 z upoštevanjem podnebnih sprememb, bivalni deli pa bodo predvidoma varni. **Ne predlaga se odstranitve objekta.**
- **Spodnja Rečica 61, 7, 7a, 8:** Objekte je možno varovati z mobilnimi zagatnimi stenami. **Ne predlaga se odstranitve objekto.**
- **Spodnje Pobrežje 25:** Ob dogodku 4.8.2023 je bil objekti poplavljen do 1,5m. Objektu tudi s celovitimi ukrepi ni možno zagotoviti poplavne varnosti na Q100 z upoštevanjem podnebnih sprememb. **Predlaga se odstranitev objekta.**

Po razpravi je Strokovno posvetovalna skupina sprejela naslednje zaključke:

- **Z izdelanim strokovnim mnenjem se strinja in ga potrjuje.**
- **Na podlagi razpoložljivih in do sedaj znanih podatkov pa je potrebno poudariti naslednje:**
 - Zaradi kompleksne problematike poplavne ogroženosti na območju Rečice ob Savinji, je potrebno izdelati podrobnejše hidravlične izračune in preveriti vpliv predlaganih ukrepov na zmanjšanje poplavne ogroženosti na obravnavanem območju ter po potrebi načrtovati omilitvene ukrepe.
 - Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti so v zgodnji fazi načrtovanja, zato sta tako njihov vpliv na poplavno varnost kakor tudi časovna dinamika izvedbe ukrepov neznana. Za objekte v naseljih Grušovlje in Nizka tako trenutno ni možno podati

končne odločitve glede njihove odstranitve. Do izvedbe zgoraj navedenih ukrepov ostaja njihova poplavna ogroženost nespremenjena.

Koordinator:
Alenka Zupančič

Alenka Zupančič
Digitally signed
by Alenka
Zupančič
Date: 2024.03.27
13:31:09 +01'00'

Člani Strokovno posvetovalne skupine:

Branko Skutnik u.d.i.g.

Branko
Skutnik
Digitally signed by Branko Skutnik
DN: C=SI,O=Univerzitet Ljubljana,OU=IT,CN=branko.skutnik@uni-lj.si
OGRN: SI-2-4-43-0-147394594180, OIB: 51234567890123456777, E-mail: branko.skutnik@uni-lj.si
Reason: I am the author of this document
Date: 2024.03.27 13:48:36 +01'00'
Final PDF Release Version: 2024.1.0

Miha Zidarič u.d.i.g.

Miha Zidarič
Digitally signed by Miha
Zidarič
Date: 2024.03.27 13:52:15
+01'00'
mag. Jože Papež u.d.i.gozd.

Jože Papež
Digitally signed by Jože Papež
Date: 2024.03.27 16:19:53 +01'00'

dr. Gašper Rak u.d.i.vki.

Gašper Rak
Digitally signed by Gašper
Rak
Date: 2024.03.27 14:25:42
+01'00'

dr. Simon Rusjan u.d.i.vki.

SIMON
RUSJAN
Digitally signed by
SIMON RUSJAN
Date: 2024.03.27
20:22:58 +01'00'

Tijana Mićić u.d.i.vki.

Tijana Mićić
Digitally signed by
Tijana Mićić
Date: 2024.03.27
13:53:39 +01'00'

Nataša Kovač u.d.i.g.



REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Mariborska cesta 88, 3000 Celje

T: 01 478 31 00

E: gp.drsv@gov.si

www.dv.gov.si

Podpisnik: Neža Kodre
Izdajatelj: Republika Slovenija
Št.certifikata: 4b b9 39 10 00 00 00 00 56 7e 48 59
Čas podpisa: 14:05, 09.08.2024
Ref.št. dokumenta: 45000 - 25 / 2022 - 227

Republika Slovenija
Služba vlade RS za obnovo
po poplavah in plazovih
Državna tehnična pisarna
Dimičeva ulica 12
1000 Ljubljana

Številka: 45500 - 25/2022 – 227
Datum: 8. 8. 2024

Zadeva: Mnenje v zadevi – Vloga Državne tehnične pisarne z dne 7. 8. 2024 (Rečica ob Savinji)– objekt z naslovom -Spodnja Rečica 8, Rečica ob Savinji

Spoštovani,

Direkcija RS za vode (DRSV), podaja na podlagi izvlečka Strokovnega mnenja za Rečico ob Savinji naslednje mnenje, ki se nanaša na vlogo Državne tehnične pisarne (DTP), z dne 7. 8. 2024, v zvezi z izdelavo strokovne ocene za objekt za naslovom Spodnja Rečica 8, v občini Rečica ob Savinji.

Povzemamo zaključke izvlečka Strokovnega mnenja za Rečico ob Savinji, za objekt z naslovom **Spodnja Rečica 8, Rečica ob Savinji**.

Objekt se nahaja v razredu majhne poplavne nevarnosti. Ob dogodku 4. 8. 2023 poplavljen do 1,5m. Objekt je na zahodni strani izpostavljen poplavnemu toku, kar predstavlja dodatno dinamično obtežbo na objekt. V kombinaciji z izpiranjem temeljnih tal na vogalih objekta lahko pride do resnejših poškodb samega objekta. Na območju obravnavanega objekta poplavne varnosti Q100 + podnebne spremembe ni možno zagotoviti.

Obnova na način, da bi bila objektu zagotovljena zaščita na 100-letni pojav ob upoštevanju primerne varnostne višine ter ob sočasni zagotovitvi odpornosti na podnebne spremembe, ni mogoča. **Predлага se odstranitev objekta.**

Pripravila :

Alenka Zupančič

Digitally signed

by Alenka

Zupančič

Alenka
Zupančič
Date: 2024.08.09
09:59:04 +02'00'

Mag. Neža Kodre
DIREKTORICA

Vročiti:

1. Naslovniku – zgoraj - po e-pošti (dtp@gi-zrmk.si),
2. Državna tehnična pisarna (DTP), vodja Blaž Dolinšek – po e- pošti, Izpostava DTP Savinjska regija, vodja Tomaž Koron – po e-pošti; s prilogo Izvleček Strokovnega mnenja za Rečico ob Savinji



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

PROJEKT

Zmanjšanje poplavne ogroženosti v Spodnji Savinjski dolini

Strokovna ocena objektov v občini Rečica ob Savinji; objekt Spodnja Rečica 8

Strokovno mnenje-izvleček

Naročnik:
Republika Slovenija
Ministrstvo za naravne vire in prostor
Direkcija Republike Slovenije za vode

Ljubljana, 08.08.2024



SI consult

Projekt:

ZAGOTOVITEV POPLAVNE VARNOSTI V SPODNJI SAVINJSKI DOLINI

Pogodba: Številka pogodbe: 2555-22-470033, podpisana 15.03.2022

Aneks št. 1 k osnovni pogodbi, podpisani 03.06.2022

Aneks št. 2 k osnovni pogodbi, podpisani 30.06.2023

Aneks št. 3 k osnovni pogodbi, podpisani 15.11.2023

Naročnik: Republika Slovenija

Ministrstvo za naravne vire in prostor

Direkcija Republike Slovenije za vode

Mariborska cesta 88

3000 Celje

Izdelovalec:

J.V.



Vodilni partner

Ljubljanski urbanistični zavod d.d.

Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana

In partnerji



HIDROSVET d.o.o.

Kidričeva ulica 25, 3000 Celje



ACER Novo mesto d.o.o.

Šentjernejska cesta 43, 8000 Novo mesto



Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje

Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje



SL CONSULT d.o.o.

Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana

Podizvajalci

Aquarius d.o.o.

Cesta Andreja Bitenca 86, 1000 Ljubljana

IZVO-R, projektiranje in inženiring d.o.o.

Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana

HIDROPROJEKT d.o.o.

Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana

IBE, d.d.

Hajdrihova ulica 4, 1000 Ljubljana

Elektro Celje, d.d.

Vrunčeva 2a, 3000 Celje

ELEA iC d.o.o.

Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana

KAZALO

1 UVOD K MNENJU ZA NAMERAVANE POSEGE SANACIJSKIH DEL PO POPLAVAH AVGUST 2023	4
2 STROKOVNA OCENA OBJEKTOV V OBČINI REČICA OB SAVINJI	9

1 UVOD K MNENJU ZA NAMERAVANE POSEGE SANACIJSKIH DEL PO POPLAVAH AVGUST 2023


Na podlagi Vloge, ki jo je pripravila Državna tehnična pisarna Službe vlade RS za obnovo po poplavah in plazovih (dopis na DRSV z dne 26.1.2024) smo pripravili strokovno mnenje za nameravani poseg sanacijskih del po poplavah avgust 2023. Izdelana je strokovna ocena območja, prizadetega v avgustovskih poplavah.

V mnenju se je potrebno opredeliti naslednje:

- ali je objekte možno ščititi,
- ali se objekt nahaja na območju, kjer so predvideni državni ukrepi za preprečevanje naravnih nesreč in
- ali se posamezni objekt nahaja v razredu velike poplavne nevarnosti v skladu z zakonom, ki ureja vode.

V preglednici 1 je naveden 1 objekt, na katerega se nanaša predmetni dokument.

Ključni vzrok poplav na širšem območju Varpolja med Okonino in Spodnjo Rečico je vzpostavitev poplavnega toka Savinje gorvodno od Grušoveljskega jezu med Okonino in Grušovljami. Ta poplavni tok, katerega pretok je verjetno večji od $100 \text{ m}^3/\text{s}$, preplavi Grušovlje in teče naprej proti vzhodu po trasi Varpolske struge (mlinščice) do izliva Rečice v Spodnji Rečici. Poplavna tokova Savinja in opisane trase ločuje nizek greben, ki poteka po robu najnižje terase ob Savinji med Grušovljami in Nizko. Na sliki 1 je prikazan poteh poplavnih tokov, kar je razvidno tudi iz prikaza poplavnih kart za obravnavano območje.



Slika 1: Okvirni prikaz poplavnih tokov Q10, Q100 in Q500 Savinje med Grušovljami in Spodnjo Rečico

Večina območja med južno visoko rečno teraso in manj izrazito teraso na severni strani, je poplavno (poplavne vode dalje povratne dobe). Širše gledano je poplave na delno poseljenem območju med Okonino oziroma Grušovljami in Spodnjo Rečico možno zmanjšati z ločitvijo obeh poplavnih koridorjev, oziroma s prekinjitvijo dotoka v severni koridor na območju Grušoveljskega jezu. Na poti

poplavnega toka proti vzhodu je potrebno greben med obema koridorjem dvigniti na višino, ki bi onemogočila pretakanje iz južnega proti severu.

Celotno območje je možno razdeliti na 4 manjša območja in sicer

- A. Odsek od izpod Okonine do Grušovelj z Grušoveljskim jezom,
- B. Odsek od Grušovelj mimo Šentjanža do razbremenilnika Varpoljske struge,
- C. Od razbremenilnika mimo Varpolja in Nizke do Spodnje Rečice (cesta proti Trnovcu) in
- D. Od ceste v Spodnji Rečici do izliva Rečice.

Na posameznih območjih je skladno s trenutnim vedenjem, izvedenimi hidravličnimi analizami in posledicami poplavnega dogodka možno izvesti naslednje ukrepe:


A. Odsek od izpod Okonine do Grušovelj z Grušoveljskim jezom

A.1. Dvig lokalne poti med Okonino in domačijo Filjač (Grušovlje 14) in v nadaljevanju nadgradnja starega usmerjevalnega nasipa do križanja z Varpoljsko strugo čim bližje Grušoveljskemu jezu.

A.2. Izdelava zaporničnega pri križanju z Grušoveljsko strugo z maksimiranim pretokom, skladnim s koncesijskimi pogodbami.

A.3. Nadaljevanje nasipa do lokalne ceste Grušovlje – Homec JZ od stanovanjskih objektov.

V naslednji fazi (DPN?) je možno na območju med Okonino in domačijo Filjač zgraditi suhi zadrževalnik z ocenjeno prostornino med 250.000 in 300.000 m³.




Slika 2: Območje med Okonino in Grušovljami. Rdeči križi predstavljajo prekinitve poplavnih tokov

- B. Odsek od Grušovelj mimo Šentjanža do razbremenilnika Varpoljske struge,


B.1. Od ceste proti Homcu do križanja z razbremenilnikom Varpoljske struge je možno dodatno dvigniti greben med obema poplavnima tokovoma. Možni sta dve varianti in sicer po trasi ceste ali po južnem robu parcel, na katerih stojijo objekti. Glede na sedanje izračune višina dviga na bi bila velika.

B.2. Obnova oziroma vzpostavitev razbremenilnika z neposrednim vtokom v Savinjo zahodno od Varpolja. Glede na potek gladin Savinje se vzporedno s Strugu izvedejo nižji nasipi. Potek je odvisen od gladin Savinje, ki bodo zaradi zmanjšanja pretokov po poplavnem območju više (večji pretoki po Savinji).

B.3. Izvedba zapornice na razbremenilniku med nasipi pred iztokom v Savinjo (na križanju z lokalno cesto).




Slika 3: Območje Grušovelj in Šentjanža



Slika 4: Območje med Šentjanžem in Varpoljem z razbremenilnikom

C. Od razbremenilnika mimo Varpolja in Nizke do Spodnje Rečice (cesta prot Trnovcu)


C.1. Nadgradnja in podaljšanje nasipa med Varpoljem in kampom Menina ter naprej ob desnem bregu Varpoljske struge mimo Nizke do ceste oziroma mostu proti Trnovcu. Nasip je potrebno stabilnostno preveriti in dograditi s tesnilnim jedrom. Potek krone nasipa je potrebno določiti s hidravličnimi analizami in primerno izbrano povratno dobo. Predlagamo ponovitev dogodka avgust 2023.



Slika 5: Območje med Varpoljem, Nizko in Spodnjo Rečico (Trnovčki most)

D. Od ceste v Spodnji Rečici do izliva Rečice

D.1. Podaljšek nasipa od mostu proti Trnovcu do izliva Rečice. Trasa nasipa v prostoru ni določena. Poplavna varnost Spodnje Rečice je odvisna od dolžine nasipa. Daljši kot je nasip, nižje so gladine v Spodnji Rečici.



Slika 6: Območje Spodnje Rečice do mostu

Na območjih Grušovelj, Šentjanža, Varpolja in Nizke je pričakovati, da bo z ukrepi doseženo zmanjšanje poplavne nevarnosti in sicer na razred preostale nevarnosti. Še vedno pa bo obstajala možnost preboja nasipa.

Na območju Spodnje Rečice (predvsem dolvodno od ceste proti Trnovcu poplavne varnosti Q100 + podnebne spremembe verjetno **ni možno zagotoviti**). Maksimalno znižanje je možno do kote 354,40 m n.m. s podaljšanjem nasipa od mostu do izpod objekta Spodnja Rečica 13 (ukrep D.1). Globine poplavne vode avgusta 2023 so presegle 2 ali celo 3 m na območju sotočja z Rečico in tik nad mostom v Rečici. Na teh območjih varovanje ni možno. Možno je le zmanjšati ogroženost z zamenjavo mostu v Spodnji Rečici in znižanjem Graščinskega jezu.

V preglednici je podan opis za obravnavani objekt s predlogi varovanja ali premestitve.

Pripravil: Mag. Rok Fazarinc, univ. dipl. inž. grad.

2 STROKOVNA OCENA OBJEKTOV V OBČINI REČICA OB SAVINJI

Zap. št.	ID vloge AJDA	Občina	Objekt naslov	Poštna številka	Oškod. Oškod.	Parcelna številka	Kat. občina	Razred popl. nev.	Poplava 4.8.2023	Erozijska ogroženost	Mnenje	Fotografija
1		Rečica ob Savinji	Spodnja Rečica 8	Čož Ciril	*198	935	Majhen RPN	Da Globina vode od 1,0 m na vzhodni strani do 1,5 m na zahodni strani.	Zmerna	Mnenje po prvem ogledu območja brez prisotnosti lastnika objekta: Objekt je nad koto 355,0. Z izvedbo vseh ukrepov od A.1. do D.1. in po potrebi dodatnim varovanjem z mobilnimi protipoplavnimi stenami. Na podlagi ugotovljenih dejstev je bila sprejeta odločitev, da se objekta ni potrebno premestiti. Dopolnitev prvotnega mnenja Na podlagi natančnejšega ogleda objekta ob prisotnosti lastnika in dejanskih sledi visoke vode 4.8.2023 je ugotovljeno, da je objekt na gorvodni (zahodni) strani izpostavljen poplavnemu toku (objekt ustvarja dodatno hidravlično zaježbo). Globina vode na zahodni strani je mestoma dosegla vrednosti med 1,3 in 1,5 m. Hkrati poplavlji tok ustvarja dodatno dinamično obtežbo na objekt in bi lahko s kombinacijo izpiranja temeljnih tal (prod) na vogalih objekta prišlo do resnejših poškodb objekta. Proses je razviden iz posnetka, ki ga je posredoval lastnik objekta. Glede na ugotovljeno dejstvo menimo, da objekt zaradi slabe odpornosti ne zagotavlja ustrezne varnosti.	 Na sliki je označena kritična točka, kjer obstaja možnost spodkopavanja objekta. Enaka možnost je na južni strani objekta.	