


NAVODILO ZA SPUST ZAPORNICE (GILJOTINE) V PRIMERU RAZLITJA NEVARNIH SNOVI ALI POŽARNEGA SREDSTVA, OZIROMA OB ZAKLJUČKI DELOVNEGA DNE

Za dvigovanje in spuščanje zapornic (giljotine) je odgovoren vodja izmene. Zapornice (giljotine) je potrebno dvigniti zjutraj ob pričetku dopoldanske izmene in spustiti zvečer po zaključku popoldanske izmene.

V primeru razlitja nevarnih snovi ali izrednih razmer (požarne vode) je potrebno zapornice v času evakuacije spustiti. Zapornice se spusti, v primeru da ob tem ni ogroženo lastno življenje.

Navodila za spust in dvig zapornic so prikazana slikovno:

Lokacije zapornic:



**NAVODILO ZA SPUST ZAPORNICE (GILJOTINE) V PRIMERU RAZLITJA NEVARNIH SNOVI ALI POŽARNEGA
SREDSTVA, OZIROMA OB ZAKLJUČKI DELOVNEGA DNE**

