

SPLOŠNO NAVODILO ZA UKREPANJE V PRIMERU RAZLITJA ALI RAZSUTJA KEMIKAJIJ

Navodilo za ukrepanje v primeru razlitja ali razsutja kemikalij velja za vse kemikalije.

I. RAZLITJE KEMIKAJIJ

a. VEČJE RAZLITJE

Pri večjem razlitju je treba o tem takoj obvestiti vodjo izmene, ki bo sprožil obveščanje po shemi. V primeru, da pride do razlitja tekočine znotraj objektov t.j v lovilno skledo se tekočino s črpalko prečrpa v ustrezen IBC vsebnik. V primeru, da gre za razlitje na večji površini, je treba razlito tekočino zajeziti z absorpcijskimi kačami ter jo posuti z absorpcijskim sredstvom. Snov je treba nato previdno pomesti v čisto plastično posodo in posodo takoj ustrezno označiti kot nevaren odpad. Posode z onesnaženim absorpcijskim sredstvom je do odvoza potrebno shranjevati v ustreznem skladišču.

b. MANJŠE RAZLITJE

V primeru manjšega razlitja kemikalij (zaradi poškodbe embalažne enote) je treba razlito kemikalijo posuti z absorpcijskim sredstvom. Snov je treba nato previdno pomesti v čisto kovinsko posodo in posodo takoj ustrezno označiti kot nevaren odpad. Posode z onesnaženim absorpcijskim sredstvom je do odvoza treba shranjevati v ustreznem skladišču.

II. RAZSUTJE KEMIKAJIJ

V primeru razsutja kemikalije je treba le to previdno pomesti in pobrati v čisto kovinsko posodo in posodo takoj ustrezno označiti kot nevaren odpad. Posodo z odpadkom je do odvoza treba shranjevati v ustreznem skladišču.

III. UPORABA OSEBNIH VAROVALIH SREDSTEV

Pri razlitju ali razsutju kemikalij je obvezna uporaba osebnih varovalnih sredstev.

Zaščitne rokavice



Zaščitna očala



Zaščitni čevlji



Zaščitna delovna obleka



Ustrezna zaščita dihal (protiprašna maska v primeru trdnih kemikalij, polobrazna maska z ustreznim filtrom ali celoobrazna maska z ustreznim filtrom v primeru tekočih kemikalij).

