



**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI
ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

Zavezanec: IMPOL LLT d.o.o.
Naprava / lokacija: Naprava za taljenje aluminija, vključno z zlitinami in produkti , primernimi za ponovno predelavo Partizanska ulica 38, 2310 Slovenska Bistrica
Datum pregleda: 22.1.2018
OVD št.: 35407-118/2006-9 z dne 17.8.2007, odločbo o spremembi OVD št. 35407-16/2008-18 z dne 4.3.2009, odločbo o spremembi OVD številka 35407-29/2011-20 z dne 17.2.2012, odločbo o spremembi OVD številka 35406-27/2012-3 z dne 4.7.2012, odločbo številka 35406-45/2013-2 z dne 8.7.2014, odločbo o spremembi OVD št. 35406-34/2015-12 z dne 17.10.2016 in delno odločbo št. 35406-73/2017-18 z dne 14.5.2018
Usklajenost z OVD: DA: v obsegu navedenem v zapisniku številka 06182-2407/2017- 20 z dne 22.1.2018 Na inšpekcijskem pregledu je bilo v zvezi z emisijami snovi v zrak ugotovljeno, da zavezanec nima poslovnika in obratovalnega dnevnika za napravo za čiščenje odpadnih plinov na izpustu Z1 usklajenega z zakonodajo. Družbi je bil na podlagi 33. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07, 40/14) izrečen inšpekcijski ukrep – opozorilo na zapisnik, da nepravilnost v določenem roku odpravi. Družba je dne 26.1.2018 na inšpekcijo za okolje posredovala dokazila o odpravi nepravilnosti. Na inšpekcijskem pregledu je bilo v zvezi z emisijami snovi v vode ugotovljeno, da zavezanec nima poslovnika in obratovalnega dnevnika čistilne naprave usklajenega z zakonodajo. Družbi je bil na podlagi 33. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07, 40/14) izrečen inšpekcijski ukrep – opozorilo na zapisnik, da nepravilnost v določenem roku odpravi. Družba je 26.1.2018 na inšpekcijo za okolje posredovala dokazila o odpravi nepravilnosti. Na inšpekcijskem pregledu v zvezi z emisijami snovi v vode je bilo tudi ugotovljeno, da sta bila na merilnem mestu V3-1 tako v letu 2016 in tudi v letu 2017 vzeta s strani pooblaščenega izvajalca meritev samo dva vzorca in ne trije, kar ni v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem. Za

navedeni kršitvi v zvezi z emisijami snovi v vode je bil zoper pravno osebo in njeno odgovorno osebo uveden prekrškovni postopek.

Na inšpekcijskem pregledu v zvezi s predmetom nadzora drugih nepravilnosti ni bilo ugotovljenih, zato zavezancu ni bila izdana inšpekcijska odločba za odpravo pomanjkljivosti.

Zaključki / naslednje aktivnosti:

Naslednji redni inšpekcijski pregled bo opravljen glede na plan dela, izredni po potrebi.