



REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE RS ZA OBNOVO PO POPLAVAH IN PLAZOVIH
DRŽAVNA TEHNIČNA PISARNA

Gregorčičeva ulica 25, 1000 Ljubljana

T: 01 478 10 00
E: gp.sopp@gov.si
www.gov.si

Številka: SM-GRGKCB02_S
Datum: 29.7.2025

Prosimo vas, da se pri odgovoru sklicujete na številko našega dokumenta.

ZADEVA: STROKOVNO MNENJE o ogroženosti stavbe Kocbekova cesta 2, 3342 Gornji grad

Državna tehnična pisarna za odpravo posledic poplav in plazov, ki deluje kot notranja organizacijska enota Službe vlade za obnovo po poplavih in plazovih, ter kot izhaja iz 157. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov (Uradni list RS, št. 95/23 z dne 1. 9. 2023) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 117/23 z dne 20. 11. 2023) (v nadaljevanju ZIUOPZP), skladno s 151.b členom ZIUOPZP podaja

STROKOVNO MNENJE

A. o stanju objekta^{*op.1:}

z.št.	št. stavbe	SID (identifikator)	Namembnost objekta
1.	121	25605839	Stanovanjska stavba

B. in povezanih nepremičnin (objektov iz tč.A)^{*op.2:}

z.št.	PARC.ŠT.	K.O.	OBČINA
1.	22/4 (del)	942-GORNJI GRAD	Gornji Grad

Državna tehnična pisarna ugotavlja, da gre za objekt:

1. ki je ogrožen zaradi poplav,
2. kjer ni mogoča izvedba ustrezne protipoplavne zaščite,
3. zaradi česar so ogrožena življenja ali zdravje ljudi.

Zato na podlagi navedenega predlaga:

NUJNO ODSTRANITEV

objektov iz tč. A na nepremičninah iz tč. B. tega mnenja

UTEMELJITEV STROKOVNEGA MNENJA in PREDLOGA:

Objekt se nahaja neposredno ob levi brežini reke Drete. V neurju 4.8.2023 je bil poplavljen do višine 2 m. Tok je bil deroč in zelo nevaren. Sprva je bilo v strokovnih podlagah DRSV (Priloga 2) podano mnenje, da za objekte na tem območju še ni možno podati končnega mnenja o odstranitvi, ker se za celotno območje Drete načrtujejo ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti, vendar so še v začetni fazi. Do takrat pa je potrebno na ogroženih objektih poskrbeti za povečanje odpornosti (vgradnja mobilnih zagatnic itd.).

Med ogledom objektov za možnost namestitve zagatnic je bilo ugotovljeno, da tega objekta s tem ukrepom ni možno zaščititi, saj so na fasadi, ki je na gorvodni strani objekta, izvedena večja garažna vrata, ki so prevelika za zaščito. Tudi edini vhod v objekt se nahaja na tej fasadi. v tej smeri. Zaradi tega je bila izvedena ponovna podrobnejša analiza o možnosti zaščite objekta.

Pri ponovi presoji, po natančnejšem ogledu in seznanitvi z dodatnimi okoliščinami, ki so podrobneje navedene v prilogi 3, je bilo ugotovljeno, da je za objekt določena stopnja velike poplavne ogroženosti. Zadrževanje v objektu med poplavnimi dogodki je smrtno nevarno. Hitrosti so med poplavo znašale ob objektu 2-3 m/s, globina vode pa je znašala preko 2m.

Poleg tega obstaja tudi nevarnost statične ogroženosti objekta med poplavo. Objekt je v osnovi grajen 1880, v preteklosti je bil sicer večkrat rekonstruiran. Na gorvodni fasadi so bila naknadno vgrajena garažna vrata, nahaja pa se tudi glavni vhod v objekt, tako da je nosilni zid precej oslabljen. Med podobno poplavo obstaja nevarnost erozije zidu, ki bi v kombinaciji z močnejšimi udarci plavja in hlodovine lahko povzročila porušitev zidu, in posledično celotnega objekta.

Zaradi zgoraj navedenih dejstev ugotavljamo, da objektu ni možno zagotoviti ustrezne poplavne varnosti. V primeru poplav so ogrožena življenja in zdravje ljudi, zato predlagamo **NUJNO ODSTRANITEV OBJEKTA**.

Hkrati je ob odstranitvi objekta potrebno zagotoviti usmerjevalni objekt višine do ~2,5, ki bo zmanjšal ogroženost objektov Kocbekova 2a in 4.

Slika 1: SITUACIJA IN NAVEDBA OBJEKTOV, ki so skladno s STROKOVNIM MNENJEM predlagani za odstranitev (vir: <https://www.geoprstor.net>)



SPLOŠNE OPOMBE:

- STROKOVNO MNENJE se izdaja za namen odprave posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 in ga skladno s 151.c členom ZIUOPZP predhodno potrdi Svet Vlade Republike Slovenije za obnovo.
- Iz uradnih podatkov je razvidno, da na obravnavanih nepremičninah parcelne meje niso urejene; razmejitev na nepremičnino natančno zato ni mogoča!
- Ob evidentiranih objektih so lahko razmeščeni tudi ostali pomožni ali neevidentirani objekti.
- Nepremičnine, ki niso obremenjene z evidentiranimi objekti, niso predmet strokovnega mnenja.

OPOMBE (kot v tekstu):

Op1: Vir (vir: <https://www.geoprostor.net>) navaja objekte na nepremičninah kot zavedeno v tabeli;

Op.2: Znak zvezdica (*) pred številko parcele pomeni, da gre za stavbno parcelno številko.

ZAKONSKI OKVIR :

- Skladno s 151.c členom ZIUOPZP SKLEP za odstranitev nepremičnin z objekti, v katerem se opredeli in utemelji, da je zaradi zavarovanja življenja in zdravja ljudi odstranitev objektov nujno potrebna in v javno korist, sprejme Vlada RS.
- Predlog sklepa javno razgrne za najmanj 15 dni. O kraju in času javne razgrnitve se javnost obvesti z javnim naznanilom na osrednjem spletnem mestu državne uprave in na krajevno običajen način. V okviru javne razgrnitve ima javnost možnost dajati pripombe in predloge, o katerih mora predlagatelj sklepa zavzeti stališče, nato pa o tem obvestiti dajalca pripomb in predlogov.

Vodja Državne tehnične pisarne:

Mitja Pekeč, univ.dipl.inž.arh.

Podpis:

Priloge:

- Priloga 1: Fotografije stanja objekta(ov) po elementarni nesreči z dne 4.8.2023 (vir: arhiv DTP);
- Priloga 2: Mnenje v zadevi - Vlogi Državne tehnične pisarne z dne 26. 1. 2024 (Gornji Grad), številka 45500 - 25/2022 – 167 z dne 29.3.2024 s prilogami
- Priloga 3: Dodatna obrazložitev mnenja DRSV za objekt z naslovom Kocbekova 2, Gornji Grad, št. 45500-25/2022-269, iz dne 29. 7. 2025 s prilogami

Priloga 1: Fotografije stanja objekta po elementarni nesreči z dne 4.8.2023



Slika 1: Fotografija objekta



Slika 2: Poškodbe zidu



Slika 3: Stanje bivalnih prostorov



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Mariborska cesta 88, 3000 Celje

T: 01 478 31 00
E: gp.drsv@gov.si
www.dv.gov.si

Republika Slovenija
Služba vlade RS za obnovo
po poplavih in plazovih

Državna tehnična pisarna
Dimičeva ulica 12
1000 Ljubljana

Številka: 45500 - 25/2022 – 167
Datum: 29. 3. 2024

Zadeva: Mnenje v zadevi - Vlogi Državne tehnične pisarne z dne 26. 1. 2024 (Gornji Grad)

Spoštovani,

Direkcija RS za vode (DRSV), podaja na podlagi Strokovnega mnenja Mozirje in mnenja Strokovno posvetovalne skupine, ki jo je s Sklepom št. 012-1/2024-2560/8, imenoval Minister za naravne vire in prostor (oba dokumenta v prilogi), naslednje mnenje, ki se nanaša na vlogo Državne tehnične pisarne (DTP), z dne 26. 1. 2024, v zvezi z izdelavo strokovne ocene za sedemindvajset (27) objektov v občini Gornji Grad.

Povzemamo zaključke Strokovnega mnenja za Gornji Grad, ki ga je potrdila tudi Strokovno posvetovalna skupina in sicer:

- **Bočna 71:** Objekt se nahaja v razredu srednje poplavne nevarnosti. Okolica objekta in kletni prostori so bili ob nastopu poplav 4.8.2023 v celoti poplavljeni, do zalitja pritličja je manjkalo cca 20cm. Evakuacija iz objekta ni bila mogoča. Objekt ima tudi velike težave s podtalnico. Objektu bi bilo predvidoma, z lokalnimi ukrepi (ponižanje lokalne ceste na daljšem odseku) in načrtovanimi celovitimi ukrepi na porečju Drete, zmanjšati poplavno ogroženost na 100 letni pojav, vendar bi še vedno ostal v sredini močnega poplavnega toka reke Drete. **Predlaga se odstranitev objekta.**

Kocbekova cesta 2, 2a in 4, Attemsov trg 28: Območje obravnavanih objektov se nahaja v razredu srednje poplavne nevarnosti. Celotno naselje Gornji Grad je bilo ob poplavi 4.8.2023 poplavljen. Globine vode v osrednjem delu mesta so presegle 1m,

tok je bil deroč in zelo nevaren. Na porečju Drete se načrtujejo celoviti ukrepi, ki bodo izboljšali poplavno varnost na območju Gornjega Grada in območjih dolvodno. Delno je izboljšanje poplavne varnosti mesta sicer mogoče doseči z bistvenim povečanjem prevodnosti struge Drete. V ta namen bi bilo potrebno odstraniti približno 10 stanovanjskih objektov, razširiti strugo, zamenjati most ter z izvedbo zidov in nasipov zaščititi druge objekte. Zaradi kompleksne problematike poplavne ogroženosti na porečju Drete je potrebno izdelati podrobnejše hidravlične izračune in preveriti vpliv predlaganih ukrepov na zmanjšanje poplavne ogroženosti na obravnavanem območju. Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti so v zgodnji fazi načrtovanja, zato sta tako njihov vpliv na zmanjšanje poplavne ogroženosti kakor tudi časovna dinamika izvedbe ukrepov nejasna.

Za zgoraj navedene objekte trenutno ni možno podati končnega mnenja glede njihove odstranitve. Do izvedbe zgoraj navedenih ukrepov ostaja njihova poplavna ogroženost nespremenjena. Do takrat pa je potrebno na ogroženih objektih poskrbeti za povečanje odpornosti (vgradnja mobilnih zagatnic, črpalni jaški v objektih,...).

- **Kropa 3 in 5:** Območje obravnavanih objektov se nahaja v razredu velike in srednje poplavne nevarnosti. Ob poplavi 4.8. sta bila objekta poplavljeni do cca 80cm. Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti in zaščite na 100-letni pojav ob sočasni zagotovitvi odpornosti na podnebne spremembe, bi bili na tem območju neizvedljivi (zaradi negativnega vpliva na preostale objekte, evakuacija pa otežena oz. nemogoča). **Predlaga se odstranitev objektov.**
- **Lenart pri Gornjem Gradu 32a:** Celotno območje okoli objekta se nahaja v razredu majhne poplavne nevarnosti. Okolica objekta in klet sta bila ob poplavi 4.8.2023 poplavljeni, globina poplavnih vod je bila okrog 0,5m, bivalni del objekta pa ni bil poplavljen. Objektu se poplavna ogroženost lahko zmanjša z ukrepi pasivne zaščite z namestitvijo protipoplavnih panelov in predlaganim lokalnim ukrepom (znižanje nivelete lokalne ceste za cca. 30 cm). **Ne predlaga se odstranitve objekta.**
- **Otok 12 in 18:** Objekta se nahajata srednjem razredu poplavne nevarnosti. Objekt Otok 18 je bil ob poplavi 4.8. poplavljen med 30-40 cm. Objekt Otok 12 ima visoko izvedeno pritličje, poplavljen je bila samo klet. Stanovanjskima objektoma bi bilo možno zmanjšati poplavno ogroženost z izvedbo lokalnih ukrepov (nasip vzdolž leve brežine Drete, zamenjava mostu preko Drete, prilagoditev višinskega poteka lokalne ceste, ki bi preprečevala vdor poplavnih vod na območje obravnavanih objektov ter ureditev prečkanja hudournika z lokalno cesto na Z delu poselitve). Dodatno bi bilo potrebno

urediti tudi odtok zalednih vod, ki bi se lahko ujele za nasipom (iztok s protipovratno loputo in črpališče za primer visoke Drete). **Ne predlaga se odstranitve objektov.**

- **Šmiklavž 31:** Objekt ni poplavno ogrožen, ogroža ga plaz. Objekt ni predmet obravnave DRSV.
- **Šmiklavž 47 in 47a:** Objekta se nahajata v razredu majhne in deloma srednje poplavne nevarnosti. Oba objekta sta bila ob dogodku 4.8.2024 poplavljeni. Objekt z naslovom Šmiklavž 47 tudi v bivalnih prostorih, objekt Šmiklavž 47a pa v nebivalnih prostorih na nivoju terena. Poplavno ogroženost bi bilo na predmetnem območju možno zmanjšati z lokalnimi ukrepi (usmerjevalni nasipi, ureditev struge, menjava mostu), prav tako se preučujejo možnosti za izvedbo suhega zadrževalnika na površnem območju, s katerim bi lahko bistveno zmanjšali konice visokih vod. Objektom se poplavna ogroženost lahko zmanjša tudi z ukrepi pasivne zaščite z namestitvijo protipoplavnih panelov ter izvedbo črpalnega jaška v notranjosti objektov. **Ne predlaga se odstranitve objektov.**
- **Šokat 2, 4:** Objekta Šokat 2 in 4 nista poplavno ogrožena in ob visokih vodah Šokatnice 4.8.2023 nista bila poplavljeni. **Ne predlaga se odstranitve objektov.**
- **Zgornji Dol 42, 44, 45, 47, 52, 54, 59, 51 in 49:** Objekti se nahajajo v razredu srednje poplavne nevarnosti, razen enega pomožnega objekta, ki se nahaja v velikem razredu. Ob visokovodnem dogodku 4.8.2023 je bilo poplavljen praktično celotno obravnavano območje Zgornjega Dola (razen objekta Zgornji Dol 49, ki je postavljen višje na pobočju). Globine ob vseh vstopih v objekte so v povprečju znašale do 1 m. Bivalni deli objektov so dvignjeni in niso bili poplavljeni, razen objekta Zgornji Dol 45, ki je bil poplavljen do globine 15cm. Lokalni ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti v obravnavanem prostoru bi bili neučinkoviti (območja se ne da obdati z nasipi, saj bi v njihovo zaledje lahko dotekale zaledne vode ali poplavne vode Mačkovca). Preučujejo se možnosti zadrževanja visokih vod višje v zaledju - na Dreti in njenih pritokih, s čimer bi bilo možno bistveno znižati visokovodne konice in s tem pomembno zmanjšati poplavno ogroženost obravnavanemu naselju. **Ne predlaga se odstranitve objektov.**
- **Šmiklavž 35:** Objekt se nahaja deloma v razredu majhne in deloma v razredu srednje poplavne nevarnosti. Ob poplavi 4.8. je del objekta obtekala voda globine 40-70 cm. Pritličje objekta je dvignjeno cca 1,2 m nad okoliški teren in ob poplavi 4.8.2023 ni bilo poplavljen. Poplavljen je bila le klet. Objektu se poplavna ogroženost lahko zmanjša tudi z ukrepi pasivne zaščite z namestitvijo protipoplavnih panelov ter z izvedbo črpalnega jaška v notranjosti objektov. Preučujejo se možnosti izvedbe suhega zadrževalnika na površnem območju – cca. 75 m gorvodno od obravnavanega objekta, s

katerim bi lahko bistveno zmanjšali konice visokih vod in zmanjšali poplavno ogroženost objekta. **Ne predlaga se odstranitve objekta.**

- **Tirosek 56a:** Objekt se nahaja v razredu srednje poplavne nevarnosti. Ob poplavi 4.8. je ob objektu po cesti tekel tok globine 0,5 m. Bivalni del objekta je dvignjen nad okoliški teren in ni bil poplavljen. Poplavljen je bila garaža in nebivalni pritlični prostori. Poplavno ogroženost objekta bi bilo možno zmanjšati z izvedbo lokalnih ukrepov (nasip, znižanje poteka lokalne ceste, vgradnja črpalnega jaška..). **Ne predlaga se odstranitve objekta.**
- **Dol 6:** Ob samem objektu in tik ob strugi je prisoten razred velike poplavne nevarnosti, ki nato preide do razreda preostale poplavne nevarnosti. Objekt se nahaja v priobalnem pasu vodotoka. Ob poplavi 4.8. so bili v širšem prostoru prisotni intenzivni erozijski procesi – erozije brežin in odlaganje plavin. Obravnavani objekt je bil deloma poplavljen – na zgornjem delu objekta je gladina segala 15 cm pod nivo vhodnega praga, na spodnjem, kletnem delu objekta, je globina znašala do 1 m. Načrtovani celoviti ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti (predviden SZ v dolini Rogačnice) bodo objektu predvidoma zmanjšali poplavno ogroženost. Kletnim prostorom se poplavna ogroženost lahko zmanjša tudi z ukrepi pasivne zaščite z namestitvijo protipoplavnih panelov ter z izvedbo črpalnega jaška v notranjosti objektov. **Ne predlaga se odstranitve objekta.**

Pripravila :

Alenka Zupančič

Alenka
Zupančič
č

Digitally signed
by Alenka
Zupančič
Date: 2024.03.29
16:05:58 +01'00'

Mag. Neža Kodre

DIREKTORICA
Neža
Kodre

Datum:
2024.03.29
15:26:59 +01'00'

Vročiti:

1. Naslovníku – zgoraj - po e-pošti (ntp@gi-zrmk.si),
2. Državna tehnična pisarna (DTP), vodja Blaž Dolinšek – po e- pošti

V vednost :

1. DRSV, SO Savinje– po e-pošti
2. DTP, Izpostava DTP Savinjska regija, vodja Tomaž Koron – po e-pošti

Priloge :

1. Strokovno mnenje Gornji Grad
2. Mnenje Strokovno posvetovalne skupine z dne 29. 3. 2024



PROJEKT

ZMANJŠANJE POPLAVNE OGROŽENOSTI V SPODNJI SAVINJSKI DOLINI

**Strokovna ocena objekta v občini Gornji Grad;
objekt Kocbekova 2**

Strokovno mnenje

Naročnik:
Republika Slovenija
Ministrstvo za naravne vire in prostor
Direkcija Republike Slovenije za vode

Ljubljana, 05.11.2024



Projekt:

ZMANJŠANJE POPLAVNE GROŽENOSTI V SPODNJI SAVINJSKI DOLINI

Pogodba: Številka pogodbe: 2555-22-470033, podpisana 15.03.2022
Aneks št. 1 k osnovni pogodbi, podpisan 03.06.2022
Aneks št. 2 k osnovni pogodbi, podpisan 30.06.2023
Aneks št. 3 k osnovni pogodbi, podpisan 15.11.2023

Naročnik: **Republika Slovenija**
Ministrstvo za naravne vire in prostor
Direkcija Republike Slovenije za vode
Mariborska cesta 88
3000 Celje

Izdelovalec:



J.V.

Vodilni partner

Ljubljanski urbanistični zavod d.d.

Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana

In partnerji



HIDROSVET d.o.o.

Kidričeva ulica 25, 3000 Celje



ACER Novo mesto d.o.o.

Šentjernejska cesta 43, 8000 Novo mesto



Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje

Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje



SL CONSULT d.o.o.

Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana

Podizvajalci

Aquarius d.o.o.

Cesta Andreja Bitenca 86, 1000 Ljubljana

IZVO-R, projektiranje in inženiring d.o.o.

Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana

HIDROPROJEKT d.o.o.

Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana

IBE, d.d.

Hajdrihova ulica 4, 1000 Ljubljana

Elektro Celje, d.d.

Vrunčeva 2a, 3000 Celje

ELEA iC d.o.o.


Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana

KAZALO

1	STANOVANJSKI OBJEKT KOCBEKOVA 2, GORNJI GRAD.....	4
----------	--	----------

1 STANOVANJSKI OBJEKT KOCBEKOVA 2, GORNJI GRAD

Objekt je bil umaknjen iz seznama za premestitve. Po natančnejšem ogledu in seznanitvi z dodatnimi okoliščinami predlagam, da se objekt izseli, na območju objekta pa izvede ureditev (ločilni VV zid, ki bi preusmerjal poplavne vode nazaj v strugo Drete oziroma proti Kocbekovi ulici), ki bo zagotavljala večjo varnost sosednjim objektom. Povprečna globina poplavnega toka je bila 2 m. Na čelni – protitočni strani je bila globina zaradi hitrostnega potenciala še večja. Poplavni tok je prebil garažna in vhodna vrata. Izhod iz objekta ob poplavih ni možen. Lastnik objekta je srčni bolnik in zaradi tega ob takšnih situacijah, kot je bila avgusta 2023, reševanje ni možno. Ker je v takšnih situacijah ogroženo življenje (2 osebi), predlagam, da se objekt odstrani.



Situacija objekta po poplavih avgusta 2023



Slika objekta poleti 2024. Objekt s poškodbami se nahaja na levem bregu Drete. Garažna in vhodna vrata so zamenjana. Sledi gladine v strugi so vidne na objektu na desni strani struge.

Pripravil: mag. Rok Fazarinc, univ. dipl. inž. grad.



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Mariborska cesta 88, 3000 Celje

T: 01 478 31 00
E: gp.drsv@gov.si
www.dv.gov.si

Republika Slovenija
Služba vlade RS za obnovo
po poplavih in plazovih

Državna tehnična pisarna
Dimičeva ulica 12
1000 Ljubljana

Številka: 45500-25/2022-295
Datum: 29. 7. 2025

Zadeva: Dodatna obrazložitev mnenja DRSV za objekt z naslovom Kocbekova 2, Gornji Grad

Spoštovani,

Direkcija RS za vode (DRSV), je na podlagi Strokovnega mnenja za Gornji Grad, dne 29. 3. 2024, pod št. 45000-25/2022-167, izdala mnenje DRSV v zadevi »Vloga Državne tehnične pisarne z dne z dne 26. 1. 2024, v zvezi z izdelavo strokovne ocene za sedemindvajset (27) objektov v občini Gornji Grad«. V navedenem mnenju se glede objekta z naslovom Kocbekova 2, Gornji Grad ni dokončno opredelila oz. je navedla: »Za zgoraj navedene objekte trenutno ni možno podati končnega mnenja glede njihove odstranitve. Do izvedbe zgoraj navedenih ukrepov ostaja njihova poplavna ogroženost nespremenjena. Do takrat pa je potrebno na ogroženih objektih poskrbeti za povečanje odpornosti (vgradnja mobilnih zagatnic, črpalni jaški v objektih,...)«.

Naknadno je bilo v novembru 2024 izdelano še dodatno Strokovno mnenje iz katerega izhaja, da je objekt izpostavljen poplavnemu toku reke Drete z velikimi globinami in hitrostmi, da bi bila evakuacija ob nastopu poplav nemogoča, zato se predlaga, da se objekt odstrani.

Dodatno pojasnjujemo naslednje: Zaradi specifične lokacije, neposredno na levi brežini oz. na obrežnem zidu Drete, ki je v zelo slabem stanju ter položaju vhodnih vrat kot edinega dostopa za primer evakuacije, direktno na smer poplavnega toka, bi bila izvedba kratkoročnih ukrepov oz. namestitvev zagatnic nemogoča.

Glede na dejstvo, da s kratkoročnimi ukrepi objektu izboljšanja poplavne varnosti na način, da bi mu bila zagotovljena zaščita na 100-letni pojav, ob upoštevanju primerne varnostne višine ter ob sočasni zagotovitvi odpornosti na podnebne spremembe ni mogoče zagotoviti, dolgoročni ukrepi

so časovno precej oddaljeni (Državni prostorski načrt za porečje Drete se še ni pričel), izvedba zagatnic kot samozaščitni ukrep pa je za ta objekt praktično neizvedljiva, predlagamo **da se objekt odstrani**.

V mesecu juliju 2025 je bilo izdelano Dopolnilno strokovno mnenje (št.7050DopRF01), iz katerega izhaja:

Po natančnejšem ogledu in seznanitvi z dodatnimi okoliščinami je bilo ugotovljeno naslednje:

- Povprečna globina poplavnega toka je bila 2 m.
- Hitrosti vodnega toka so presegale 1 m/s. Na čelni strani in ob objektu so hitrosti dosegle 2 do 3 m/s, kar je možno videti iz razlike sledi gladin pri objektu. Ob dolgotrajnejših dogodkih enake ali večje intenzitete bi bila zaradi poškodb in erozije ogrožena stabilnost objekta.
- Produkti globine in (kvadrata) hitrosti bistveno presega mejne vrednosti, v katerih je možno preživetje. Prav tako te vrednosti presegajo odpornost stanovanjskega objekta, ki statično, konstrukcijsko in funkcionalno ni načrtovan in izveden za opisane obremenitve.
- Vstopna in garažna vrata objekta se nahajajo na protitočni strani objekta in so bila med poplavo uničena. Umik iz objekta skozi vhodna ali garažna vrata tudi pri nižjih globinah poplavnega toka (manj kot 0,5 m) ni možen. Ta ugotovitev velja za vse situacije, ko Dreta obteče most in se po Kocbekovi ulici vzpostavi poplavni tok.
- Reševanje prebivalcev iz objekta med poplavo je izredno zahtevno ali nemogoče.

V dopolnilnem mnenju je ponovno predlagano, da se objekt odstrani, na območju odstranjenega objekta z naslovom Kocbekova 2, pa naj se za zmanjšanje poplavne ogroženosti objektov na naslovih Kocbekova 2a in Kocbekova 4, predvidi izvedba usmerjevalnega objekta višine do ~2,5 m, klinaste asimetrične oblike z zaobljenimi prehodi, ki bo usmerjal poplavne vode nazaj v strugo Drete ali v poplavni koridor po Kocbekovi cesti.

Alenka Zupančič
Vodja sektorja za načrtovanje voda

Vročiti:

1. Naslovniku, Blaž Dolinšek, Mirja Pekeč, – po e- pošti,

Alenka
Zupančič

Digitally signed
by Alenka
Zupančič
Date: 2025.07.30
07:13:33 +02'00'