





















Številka primera: 1001-0-07-00428-19/001

Številka police: 10017796542

## ZAPISNIK O POŠKODBI VOZILA

051/314-095

Zavarovanec:	PRESENT D.O.O. ULICA OB GOZDU 9 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU	Znamka vozila:	RENAULT
Oškodovanec:	FURS ŠMARTINSKA CESTA 55 1000 LJUBLJANA	Tip vozila:	CLIO / 1.2 / 16V
		Reg. št.:	LJ46-9NZ
Datum in kraj škode:	22.05.2019, Miklavž n.d. Polju	Št. šasije:	VF1B82U0536379599
		Leto izdelave:	2006 / 10
		Prevoženi km:	111059

Zap. št.	NOVI DELI ZAMENJAVA	Št. ur	Ličarski normaiv	Zap. št.	OSTALA DELA Stopnja poškodbe L S T	Št. ur	Ličarski normaiv
1	VATA POLJUDGE		I	1	2x4 R2 RESTAKI		
2	STICHO VATA POLJUDGE			2	POLIDALJE TAD	0,9h	
3	LETEN OBRABCA				DOBRAVA		
4	BET LEPILA						
5	NAVIS "CLIO"						
6	LIP BCG TABLE						

Stranka napotena na:  Podplaščeni servis \_\_\_\_\_  
 Nepodplaščeni servis \_\_\_\_\_  
 Po izbiri stranke (maks. cena delovne ure: \_\_\_\_\_)

Opombe:

POUNDO P

RAČUN MORA VSEBOVATI TOČNO SPECIFIKACIJO MATERIALA IN DELA. Če ni drugače dogovorjeno, je obvezna priloga RAČUNA TUDI KALKULACIJA EURO TAXA IN FOTOKOPIJA ORIGINALNEGA RAČUNA OZIROMA DOBAVNIC O NABAVI NOVIH DELOV. NEPOPOLNIH RAČUNOV NE BOMO MOGLI OBRAVNAVATI.

## NAVODILO ZA ODPRAVO ŠKODE

- Če se med popravilom pokažejo dodatne poškodbe, ki so v zvezi s prijavljenim zavarovalnim primerom, mora zavarovanec oziroma oškodovanec, preden jih začne popravljati, obvestiti zavarovalnico zaradi dodatnega ogleda, ker v nasprotnem primeru zavarovalnica ne bo povrnila stroškov za popravilo dodatnih poškodb.
- Zavarovalnica bo plačala škodo v višini stroškov popravila, ki so potrebni za odpravo ugotovljenih poškodb v skladu z normativi avtomobilske stroke in z odobrenimi cenami.
- Zavarovalnica bo plačala le tisto popravilo, za katerega bo porabljeno največ toliko delovnih ur in delov, kolikor je določenih v zapisniku o poškodbi vozila.
- Zapisnik o poškodbi vozila za zavarovalnico ne ustvarja obveznosti za plačilo škode, temveč je samo dokument, na podlagi katerega se ugotavlja obseg škode.

Zavarovanec oziroma oškodovanec s podpisom potrjuje, da je seznanjen z navodilom za odpravo škode.

Vina dne 22.5.19

ADRIATIK SLOVENIJA d.o.o.  
PE Member  
IVO GAJSER  
ČENILEC  
TEL: 02 320 61 72

Za zavarovalnico

OBR-RZP-187

Zavarovanec oziroma oškodovanec

Verzija 03 (08/2018)



štajerski avto dom

Štajerski avto dom d.o.o.

Tržaška cesta 38  
2000 Maribor

Telefon: 02 33 00 527

Faks:

Davčna št.: 29075696

Poslovni r.: 04515-0000183838

Kalkulacija: EMA20190522\_130335

22. 5. 2019

<b>Eurotax koda:</b>	<b>126741</b>	<b>Ref. oznaka:</b>	<b>EMA20190522_130335</b>
Znamka:	Renault (F)	Zavarovalna polica:	
Model:	Clio II (2004-2006)	Škodni vzrok:	
Tip:	Clio 1,2 16V Storia Team	Veljavnost police:	
Izvedba / vrat:	Hatchback / 5	Varianta zavarovanja:	
ccm / kW / KM:	1149 / 55 / 75	Način popravila:	
Modelno leto:	2006	Odbitna franšiza:	
Datum prve registracije:	3.2006	Izb. servisa:	
Prevoženi kilometri:		Datum škode:	
Registrska oznaka:	LJ 46-9NZ	Datum kalkulacije:	22.5.2019
Številka šasije:	VF1BB2U0536379599	Dat. zad. spremembe:	22.5.2019
Barva:		Referent:	JANČIČ TILEN
<b>Ekonomična škoda:</b>			

Klepar		Vrsta	Čas	Vez. čas	Material
1	<b>Set za popravilo/lepljenje</b> Opomba: Zadnja veljavna cena Opomba - čas: Čas izkustveni (neto)	M	0,20		38,60
2	<b>Luč registrske tablice</b> Opomba - material: Del iz plastike	M	0,10		11,88
3	<b>Pločevina zadnja</b> Luči zadnje, komplet (obe) Tepih talni v prtljajniku Obloga zadnjega odbijača Opomba - material: Del iz jekla	M	5,40		114,94
4	<b>Vrata zadaj</b> Ključavnica Ročaj/ročajna letev Steklo zadnje/zatemnjeno, greto Vrata zadaj Obloga zadnjega pokrova Opomba - material: Del iz jekla	M	2,30		320,00
5	<b>Oznaka tipa, stranska (D)</b>	M	0,00	0,20	29,33
6	<b>Napis, stranski (L)</b>	M	0,00	0,20	37,21
7	<b>Obloga zadnjega odbijača</b> Opomba - material: Del iz plastike	P	0,30		
			8,30		551,96
Pomožna dela		Vrsta	Čas	Vez. čas	Material
8	<b>Korozijska zaščita - ostali deli</b>	DS	0,10		0,83 F
9	<b>Korozijska zaščita - priprava</b>	DS	0,20		F

**Pomožna dela**

Vrsta	Čas	Voz. čas	Material
	0,30		0,83

**Ličar**

	Vrsta lak.	Stop. lak.	Čas	Material
10. Vrata prtljažnika z okvirom okna	200	I	1,30	59,77
11. Pločevina zaključna zadnja - spodaj	200	I	1,80	36,42
12. Priprava kovinskih delov (brez predlakir.)	200	L	1,70	30,13
13. Umešati lak z mešalno napravo (1)		L	0,20	
14. Izdelati barvni vzorec (1)		L	0,20	3,22
			5,20	129,54

**Skupaj**

	Obrač. ura	Čas	Delo	Material
Klepar	36,50	8,30	302,95	551,96
Pomožna dela	36,50	0,30	10,95	0,83
Ličar	36,50	5,20	189,80	129,54
Drobni potrošni material (2%)				11,06
		13,80	503,70	693,39

**Skupaj**

Popust na nadomestne dele (5,00%)				1.197,09
Popust na ličarski material (5,00%)				-27,64
Popust na delo (karoserija) (16,00%)				-6,48
Popust na delo (lakiranje) (16,00%)				-50,22
<b>Strošek popravila - skupaj</b>				<b>-30,37</b>
DDV (22%)				1.082,38
<b>Skupaj z DDV (€)</b>				<b>236,12</b>
				<b>1.320,50</b>

**Kat. št.**

	Rezervni deli	Material
7711421430	Set za popravilo/lepljenje	38,60
7700433414	Luč registrske tablice	11,88
791006624R	Pločevina zadnja	114,94
7751473239	Vrata zadaj	320,00
7700849001	Oznaka tipa, stranska (D)	29,33
7700817027	Napis, stranski (L)	37,21
		551,96

Pozor: Navedene številke rezervnih delov služijo kot informacija in niso namenjene naročanju!

**Izbrane opcije****Koeficienti**

Lakirni indeks: 1,15

**Vrsta**

M - menjava  
P - popravilo  
DS - dodatni stroški

**Vrsta lak.**

I - Novi del V + M

Maribor, 22.5.2019

JANČIČ TILEN