




Vozilo pod zap. št. 6:

ŠKODA RAPID 1.2 TSI (reg. št. pred odjavo: MS HF-323)













Zavarovalnica Sava, d.d.

Baragova ulica 7b
1000 Ljubljana

Telefon: 080 19 20
Faks:
E-naslov: servisi.ogledi@zav-sava.si
Davčna št.: 44814631
Poslovni r.: 04515-0000512086

MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA
RS
ŠMARTINSKA CESTA 55
1000 LJUBLJANA



304476468117

Cenilni zapisnik: 304476468117

6. 10. 2025

Eurotax koda:	360862	Ref. oznaka:	304476468117
Znamka:	Škoda (CZ)	Datum škode:	24.9.2025
Model:	Rapid Spaceback (2013-2017)	Datum ogleda:	06.10.2025
Tip:	Rapid Spaceback 1,2 TSI Active	Kraj ogleda:	SPLETNA PRIJAVA
Izvedba / vrat / sedežev:	AB: Hatchback / 5	Zavarovalna polica:	671-8883276 (AOP)
ccm / kW / KM:	1197 / 81 / 110	Škodni vzrok:	Nepravilna vožnja
Številka šasije:	TMBEB6NH4G4551097	Veljavnost police:	2025-05-26 - 2026-05-26
Registrska oznaka:	MSHF323	Varianta zavarovanja:	Avto odgovornost
Datum prve registracije:	1.7.2016	Način popravila:	
Prevoženi kilometri:	150000	Odbitna franšiza:	0 EUR
Stanje vozila:	dobro	Izbira servisa:	
Barva vozila:		Referent:	056-3493896
Priporočen serviser:			

Seznam pogodbenih serviserjev je dosegljiv na naslovu www.zav-sava.si ali na 080 1920.

Klepar	Vrsta	Čas	Vez. čas
1. Obloga prednjega odbijača	M	1,30	
Spojler, prednji			
Meglenka (obe)			
Maska			
Meglenko nastaviti			
Del iz plastike			
Čas z nastavitvijo			
Izbrane opcije: od 05.2015			
Izbrane opcije: Meglenka			
2. Set za popravilo prednjega odbijača	M		
3. Žaromet s smerokazom, komplet (D)	M	0,40	0,50
Žarnica Xenon (D)			
Žaromet nastaviti			
Del iz plastike			
Čas z nastavitvijo			
4. Meglenka, komplet (D)	M	0,00	0,40
Del iz plastike			
Čas z nastavitvijo			
5. Blatnik (D)	M	0,50	0,50
Del iz jekla			
Izbrane opcije: od 05.2015			
6. Maska	M	0,00	0,60
Del iz plastike			
7. Pokrov prednji	M	0,90	
Zaščita zvočna			
Del iz jekla			

Čas z nastavitvijo			
Izbrane opcije: od 07.2014			
8. Opora prednje pločevine, stranska (D)	M	0,30	
Del iz jekla			
Čas izkustveni (neto)			
9. Ojačitev vzdolžnega nosilca (D)	M	1,40	
Del iz jekla			
Čas izkustveni (neto)			
10. Airbag enota/voznik	M	0,00	0,30
Del iz plastike			
11. Kolut navijalni	M	0,50	
Airbag enota/voznik			
Obroč volana za airbag			
12. Airbag enota/sovoznik	M	0,60	
Pokrov predala za rokavice			
Steklo osvetlitve predala za rokavice			
Izklop/priklop ozem. kabla na akumulator			
13. Krmilnik airbag-enote	M	0,60	
Konzola sredinska			
14. Pas varnostni, prednji (L)	M	0,70	
Nastavljajnik viš. varnost. pasu 1.vrsta (L)			
Zadnji sedeži D+M			
Obloga notranja stebrička B gornja (L)			
Obloga notranja stebrička C spodnja (L)			
Obloga notranja praga s stopnico (L)			
15. Pas varnostni, prednji (D)	M	0,00	0,70
Nastavljajnik viš. varnost. pasu 1.vrsta (D)			
Obloga notranja stebrička B spodnja (D)			
Obloga notranja stebrička C spodnja (D)			
Obloga notranja praga s stopnico (D)			
16. Airbag za voznika sprožen	M		
17. Airbag za sovoznika sprožen	M		
18. Zategovalec varno. pasu, spredaj sprožen (L)	M		
19. Zategovalec varno. pasu, spredaj sprožen (D)	M		
		7,20	

Ličar	Vrsta lak.	Stop. lak.	Čas
20. Odbijač prednji k	200	K1R	1,10
21. Pločevina prednja notranja stranska (D)	200	II	0,40
22. Blatnik prednji komplet (L)	200	III	1,00
23. Blatnik prednji komplet (D)	200	I	0,90
24. Pokrov prednji	200	I	2,20
25. Notranji blatnik brez čelne stene (D)	200	II	0,60
26. Priprava kovinskih delov (brez predlakir.)	200		1,70
27. Priprava delov iz plastike (v sklopu)	200		0,50
28. Umešati lak z mešalno napravo (1)			0,30
29. Izdelati barvni vzorec (1)			0,30
			9,00

Skupaj	Čas
Klepar	7,20

Skupaj	Čas
Ličar	9,00
	16,20

Vrsta	Vrsta lak.
M - menjava	II - Lakiranje površinsko / notranji deli
	III - Popravilo do 50%
	I - Novi del V + M
	K1R - Novi del grundiran

GLEDE NA VELIKOST POŠKODBE IN STAROST VOZILA JE POPRAVILO EKONOMSKO NE UPRAVIČENO. ŠKODA SE OBRAČUNA KOT TOTALNA. REŠENI DELI (RAZBITINA) OSTANEJO LASTNIKU VOZILA. % REŠENIH DELOV SE DOLOČI KOMISIJSKO OB OBRAČUNU ŠKODE.

Brez soglasja zavarovalnice ni dovoljen prenos terjatve na drugega iz naslova škodnega dogodka, ki je naveden v tem zapisniku. S tem zapisnikom zavarovalnica ne prevzema nobenih obveznosti do izvajalca popravila, jamči pa upravičenemu oškodovancu-zavarovancu, da mu bo za sanacijo v tem zapisniku navedene škode, to škodo poravnala v skladu z zavarovalnimi pogoji, po katerih je bilo zavarovanje sklenjeno, vendar samo v kolikor bo po temelju upravičen do odškodnine. Za ugotavljanje višine škode bo zavarovalnica upoštevala le tovarniške servisne normative in cene generalnih uvoznikov po Eurotax-Slovenija. Računi morajo biti specifični, k njim pa priložene fotokopije originalnih dobavnic za material z navedbo vhodne cene materiala, le izjemoma pa se lahko višina škode v dogovoru s cenilec zavarovalnice ugotavlja tudi s pomočjo predračuna serviserja, ki je pooblaščen za popravila posameznih vrst vozil. Zavarovanec-oškodovanec je dolžan na zahtevo zavarovalnice pred izplačilom škode zavarovalnici izročiti na vozilu zamenjane poškodovane dele. Popravilo dodatnih poškodb na vozilu, ki niso bile navedene v zapisniku o ogledu in ocenitvi škode, pa bo zavarovalnica priznala le po predhodnem dodatnem ogledu vozila in odobritvi cenilca.

Svetujemo, da popravilo vozila izvedete v servisni delavnici enega izmed pogodbenih izvajalcev Zavarovalnice Sava, d.d., seznam pogodbenih izvajalcev je dostopen na www.zav-sava.si. Če se bo škoda na vozilu odpravljala v servisni delavnici, ki ni pogodbeni izvajalec Zavarovalnice Sava, d.d., se šteje, da ustreza cena urne postavke za delo znaša do 30 EUR, plus DDV. Zavarovalnica ob tem tudi ne bo plačala stroška popravila vozila, ki bi presegel strošek v primerljivih servisnih delavnicah pogodbenih izvajalcev Zavarovalnice Sava, d.d.

Cenilec:
056-3493896

Oškodovanec: