



**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI
ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

Zavezanec: Meso Kamnik d. d.
Naprava / lokacija: Klavnica in predelava mesa na lokaciji Korenova cesta 9, 1241 Kamnik
Datum pregleda: 17. 5. 2016
OVD št.: 35407-151/2006-9 z dne 11. 8. 2009
Usklajenost z OVD: NE: V okviru inšpekcijskega pregleda naprave v zvezi z izpolnjevanjem določb pridobljenega OVD, ki so bile predmet nadzora na kraju naprave, so bile ugotovljene manjše in večje nepravilnosti. Za ugotovljene manjše nepravilnosti (poslovník in obratovalni dnevnik) je bilo dne 17. 5. 2016 zavezancu izdano opozorilo na zapisnik. Za ugotovljeno večjo nepravilnost (zagotavljanje izvajanja obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak) je bila dne 15. 6. 2016 zavezancu izdana ureditvena odločba.
Zaključki / naslednje aktivnosti: Naslednji inšpekcijski pregled na terenu bo opravljen po preteku roka, ki je določen z upravno odločbo (kontrolni pregled). Naslednji redni inšpekcijski pregled bo opravljen v skladu s planom inšpektorata, izredni pa po potrebi.