



**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI  
ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

<b>Zavezanec:</b> PETROL ENERGETIKA d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem
<b>Naprava / lokacija:</b> 1.1. Hladilni sistem SII z napravo za čiščenje industrijske odpadne vode, z zmogljivostjo čiščenja 400 m <sup>3</sup> /h 1.2. Hladilni sistem SIIIa z napravo za čiščenje industrijske odpadne vode, z zmogljivostjo čiščenja 400 m <sup>3</sup> /h V katerih se izvaja dejavnost 6.11 – neodvisno upravljalno čiščenje odpadne vode, ki jo odvajajo naprave: <ul style="list-style-type: none"><li>- za proizvodnjo surovega železa ali jekla, vključno s kontinuirnim litjem (z oznako dejavnosti 2.2.)</li><li>- za vroče valjanje železa in jekla (z oznako dejavnosti 2.3a) in</li><li>- livarne železa, jekla ali železovih zlitin (z oznako dejavnosti 2.4)</li></ul> Lokacija: Železarska cesta 3, 3220 Štore, na zemljišču s parc.št. 1014, 1013/111, 1016, 1013/33, 1013/34, 1017/1, 1017/2 in 1017/3 vse k.o. Teharje in 911/5, 880/9 in 462/4 vse k.o. Pečovje.
<b>Datum pregleda:</b>  27.09.2017
<b>OVD št.:</b> 35407-2/2016-10 z dne 15.12.2016
<b>Usklajenost z OVD:</b> DA
<b>Zaključki / naslednje aktivnosti:</b>  /