



Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana

T: 01 420 4488
F: 01 425 2733
E: gp.irsop@gov.si
www.iop.gov.si

**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI
ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

Zavezanec: Snaga d.o.o. Ljubljana
Naprava / lokacija: Odlagališče za nenevarne odpadke Barje
Datum pregleda: 11.5. 2016
OVD št.: 35407-167/2006-18, z dne 29.11.2007, spremembe št.: 35406-23/2013-13, z dne 31.3.2014, št.: 35406-24/2015-2, z dne 30.9.2015, št.: 35406-56/2015-11, z dne 9.8.2016
Usklajenost z OVD: DA Naprava obratuje v skladu s pogoji iz OVD.
Zaključki / naslednje aktivnosti: Inšpekcija bo nadaljevala nadzor zavezanca, na podlagi veljavne zakonodaje. Naslednji inšpekcijski pregled bo opravljen glede na letni plan dela.