



**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI  
ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zavezanec:</b><br><br>Jata Emona, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o. Korenova cesta 2, Podgorje, 1241 Kamnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Naprava / lokacija:</b><br>Farma Duplica, Korenova cesta 2, 1241 Kamnik - naprava za intenzivno rejo perutnine s proizvodno zmogljivostjo 342.300 mest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Datum pregleda:</b><br>4. 4. 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>OVD št.:</b><br>35407-17/2007-21 z dne 8. 6. 2009 in<br>odločba o spremembi OVD št. 3547-14/2011-20 z dne 26. 9. 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Usklajenost z OVD:</b><br>Pri pregledu je ugotovljeno, da zavezanec zagotavlja izvajanje predpisanega obratovalnega monitoringa emisij snovi v okolje za zrak in zagotavlja skladiščenje odpadkov ter predelavo perutninskega gnoja v skladu z OVD.<br><br>Glede hrupa naprave v okolje in odpadne vode, ki se očisti v lovilcu olj in nato odvaja v javno kanalizacijo se zavezancu, skladno z OVD, dovoli opustitev izvajanja obratovalnega monitoringa. Glede ravnanja z embalažo in odpadno embalažo ter izpolnjevanjem zahtev za svetlobno onesnaževanje ni ugotovljenih nepravilnosti.<br><br>Zavezanec je o letnih emisijah v zrak in nastalih odpadkih Agenciji RS za okolje poročal pravočasno prav tako je poslal poročilo v Evropski register izpustov in prenosov onesnaževal. |
| <b>Zaključki / naslednje aktivnosti:</b><br><br>Naslednji redni inšpekcijski pregled je predviden v skladu s planom Inšpektorata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |