



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR  
URAD PREDSTOJNIKA

Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana

T: 01 420 4488  
F: 01 420 4483  
E: gp.irsop@gov.si  
www.iop.gov.si

## POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA

<b>Zavezanec:</b> Messer Slovenija d.o.o., Jugova ulica 20, 2342 Ruše
<b>Naprava / lokacija:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Naprava za proizvodnjo enostavnih ogljikovodikov – acetilena</li><li>- Naprava za polnjenje tehničnih plinov, ki ima z napravo za proizvodnjo enostavnih ogljikovodikov – acetilena skupne naprave in objekte za odvajanje padavinske odpadne vode in ravnanje z odpadki,</li></ul> ki se nahajata na lokaciji Brnčičeva 27, 1231 Ljubljana -Črnuče, na zemljišču s parcelnimi številkami 1061/2, 1063/1, 1063/5, 1063/6, 1063/9, 1063/10, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068 in 1069, vse k.o. 1756 – Črnuče
<b>Datum pregleda:</b> 5.2.2019
<b>OVD št.:</b> Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-6/2010-14 z dne 19.4.2013.
<b>Usklajenost z OVD:</b>  <b>DA</b>  Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da zavezanec zagotavlja izvajanje predpisanih obratovalnih monitoringov emisij snovi v okolje za zrak, odpadne vode, hrup in zagotavlja predpisano ravnanje z odpadki, ki nastajajo pri obratovanju naprave, zagotavlja zahteve v zvezi z ravnanjem z embalažo in odpadno embalažo ter ima urejeno skladiščenje odpadkov.  Glede na izkazana poročila o obratovalnem monitoringu emisij snovi v okolje za zrak, odpadne vode in meritvah hrupa v okolju ni bilo ugotovljenih preseganj mejnih vrednosti in čezmernega obremenjevanja okolja.  O vseh opravljenih meritvah in o ravnanju z odpadki zavezanec pravočasno poroča.
<b>Zaključki / naslednje aktivnosti:</b> Na inšpekcijskem pregledu ni bilo ugotovljenih nobenih nepravilnosti zato je bil postopek ustavljen.