



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR  
INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR  
OBMOČNA ENOTA CELJE

Krekov trg 9, 3000 Celje

T: 03 425 27 11  
E: [irsop.oe-ce@gov.si](mailto:irsop.oe-ce@gov.si)  
[www.iop.gov.si](http://www.iop.gov.si)

Številka: 06180-79/2019-29  
Datum: 17.12.2019  
Datoteka: PanVita19poročiloIED

**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI  
ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

<b>Zavezanec:</b> Panvita PRM d.o.o., Ljutomerska cesta 28b, 9250 Gornja Radgona
<b>Naprava / lokacija:</b> Panvita PRM d.o.o., Ljutomerska cesta 28b, 9250 Gornja Radgona
<b>Datum pregleda:</b> 3.10.2019
<b>OVD št.:</b> št. 35407-44/2006-6 z dne 30.10.2007
<b>Usklajenost z OVD:</b> <u>DA</u> <b>NE (navedi):</b> <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
<b>Zaključki / naslednje aktivnosti:</b>  Naslednji redni inšpekcijski pregled bo opravljen po pretečenem roku izrečenega ukrepa.