



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
INŠPEKTORAT RS ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

Dunajska 58, 1000 Ljubljana

T: 01 434 57 00
F: 01 434 57 17
E: irsko.mko@gov.si
www.irsko.gov.si

Številka: 0618-2535/2014-IO-6
Datum: 21. 11. 2014

**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI
ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

Zavezanec: Panvita Ekoteh d.o.o., Lendavska 5, Rakičan, 9000 Murska Sobota
Naprava/lokacija: Bioplinarna Jezera, Jezera 49
Datum pregleda: 29. 1. 2014
OVD št. : 35407-29/2010-17 z dne 15. 5. 2012
Usklajenost z OVD: DA (navedi): Opravljen je bil redni pregled na področjih predelave odpadkov, rabe voda, ravnanja z odpadki in z odpadnimi vodami, skladiščenja odpadkov in digestata, emisij snovi v zrak ter hrupa iz dejavnosti in monitoringa pregnitega blata. Pri nadzoru ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.
Zaključki/naslednje aktivnosti: Naslednji redni inšpekcijski pregled bo predviden v skladu s planom inšpektorata.