



Dunajska 58, 1000 Ljubljana

T: 01 434 57 26
F: 01 434 57 17
E: irsop.mop@gov.si
<http://www.iop.gov.si/>

**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI
ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

Zavezanec: ABRASIV Muta d.o.o., Koroška cesta 49, Muta
Naprava / lokacija: Koroška 49, 2366 Muta
Datum pregleda: 13.9.2018
OVD št.: 35407-164/2006-10, 35406-11/2013-3 in 35406-39/2016-12
Usklajenost z OVD: <p>Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da zavezanec zagotavlja izvajanje predpisanih obratovalnih monitoringov emisij snovi v okolje za zrak, odpadne vode, hrup.</p> <p>Glede na izkazana poročila o obratovalnem monitoringu emisij snovi v zrak, emisij snovi v vode in o ocenjevanju hrupa ni bilo ugotovljenih preseganj mejnih vrednosti.</p> <p>O vseh opravljenih meritvah in ravnanju z odpadki je zavezanec pravočasno poročal.</p> <p>Zavezanec izvaja predpisano ravnanje z odpadki, ki nastajajo pri obratovanju naprave ter ima urejeno skladiščenje odpadkov.</p> <p>Na inšpekcijskem pregledu dne 13.9.2018 je bilo ugotovljeno, da zavezanec predeluje odpadke s številko odpadka 19 12 03 – barvne kovine, za katerega nima OVD, zato mu je bila izdana odločba o prepovedi predelave tega odpadka. Na kontrolnem inšpekcijskem pregledu pri zavezancu dne 28.9.2018 je bilo ugotovljeno, da je zavezanec prenehal s predelavo tega odpadka, na ARSO je zavezanec poslal dopolnjeno vlogo za vpis tega odpadka v OVD za predelavo odpadka. Ugotovljeno je bilo, da je nepravilnost odpravljena.</p>
Zaključki / naslednje aktivnosti: <p>Naslednji redni inšpekcijski pregled je predviden v skladu s planom inšpektorata.</p>