



Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana

T: 01 420 4488
F: 01 420 4491
E: gp.irsop@gov.si
www.iop.gov.si

**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI
ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

Zavezanec: MAKOTER d.o.o., Cven 99 d, 9240 Ljutomer- MŠ 5504384000
Naprava / lokacija: 6.7. naprava za proizvodnjo polietilenske embalaže, Cven 99.
Datum pregleda: 7.4.2020
OVD št.: - št. 35407-21/2012-11 z dne 9.9.2014 (OVD) - št. 35406-25/2015-16 z dne 14.8.2015, (OVD1) - št.35406-25/2015-17 z dne 21.8.2015, (OVD2)
Ugotovitve: Po izdani odločbi v letu 2019 zvezi z zagotovitvijo, da se na iztoku V1-1 industrijska odpadna voda s hlajenja granulata, ki se odvaja v javno kanalizacijo spušča v največji letni količini 100 m ³ je bil opravljen kontrolni pregled, ugotovljeno je bilo da je zavezanec v letu 2019 zagotovil, da se na iztoku V1-1 industrijska odpadna voda s hlajenja granulata, ki se odvaja v javno kanalizacijo spušča v dovoljeni količini t.j. največji skupni letni količini 100 m ³ (dosežena količina 90 m ³).
Zavezanec tako izpolnjuje obveznosti iz OVD.
Zaključki / naslednje aktivnosti: Naslednji redni inšpekcijski pregledi bodo pri zavezancu opravljeni v skladu s planom Inšpektorata.