



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR

OBMOČNA ENOTA CELJE

Krekov trg 9, 3000 Celje

T: 03 425 27 11
F: 03 425 27 33
E: irsop.oe-ce@gov.si
www.iop.gov.si

POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA

Zavezanec: Mariborska Livarna Maribor d.d., Oreško nabrežje 9, 2000 Maribor
Naprava / lokacija: <ul style="list-style-type: none">- naprava za taljenje aluminija in aluminijevih zlitin s talilno zmogljivostjo 114 ton na dan, ki se nahaja na zemljiščih s parc. št. 573, 580, 584/1, 585, 588, 589, 591, 593, 594, 596, 598, 599, 601, 602, 608, 610, 586/1, 586/2, 590/1, 590/2, 592/1, 592/2, 592/3, 595/1, 595/2, 733/3, 733/4, vse k. o. Melje, na lokaciji Oreško nabrežje 9, 2001 Maribor.- naprava za taljenje bakra in bakrovih zlitin s talilno zmogljivostjo 57,6 ton na dan in naprava za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih postopkov s prostornino delovnih kadi 58,5 m³, ki se nahajata na zemljiščih s parc. št. 600, 603, 604 in 606 vse k. o. Melje, na lokaciji Oreško nabrežje 9, 2001 Maribor
Datum pregleda: 10.1.2020
OVD št.: <ul style="list-style-type: none">- 35406-53/2012 – 11 z dne 21.05.2013 in- 35406-52/2012-9 z dne 21.05.2013 in odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35406-13/2013-2 z dne 17.07.2013
Usklajenost z OVD: <p>Na podlagi obvestila ARSO čezmernih obremenjevalcih emisij snovi v vode za leto 2018, je bil opravljen izredni inšpekcijski pregled. Iz posredovanih podatkov je bilo razvidno, da so bile v letu 2018 na iztoku iz ČN galvanika presežene mejne vrednosti parametrov baker, celotni krom, krom-šestvalentni in nikelj.</p> <p>Ugotovljeno je, da v letu 2019 mejne vrednosti vseh z OVD predpisanih parametrov niso bile presežene, zato ni bilo razloga za inšpekcijsko ukrepanje.</p>
Zaključki / naslednje aktivnosti: /