



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR

OBMOČNA ENOTA LJUBLJANA

Inšpekcija za okolje in naravo

Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana

T: 01 420 44 88

F: 01 420 44 83

E: [irsop.oe-lj\(at\)gov.si](mailto:irsop.oe-lj(at)gov.si)

www.iop.gov.si

POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA

Zavezanec: ISKRA ISD - GALVANIKA d.o.o., Savska loka 4, 4000 Kranj
Naprava / lokacija: Naprava za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov se nahaja na zemljišču s s parc. št. 1256/31 in 1256/37, obe k. o. Kranj.
Datum pregleda: 28.9.2018 in 4.10.2018
OVD št.: Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-40/2006-12 z dne 27.11.2007, spremenjeno z Odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-21/2011-17 z dne 07.10.2012.
Usklajenost z OVD: NE (navedi): Naprava ne obremenjuje z emisijami okolja čezmerno. Ugotovljeno preseganje največje letne dovoljena količina industrijske odpadne vode, ki se lahko odvede iz industrijske čistilne naprave v vodotok Sava. Vsa merilna mesta na izpustih odpadnih plinov iz naprave ne ustrezajo zahtevam standarda SIST EN 15259:2008.
Zaključki / naslednje aktivnosti: Izdana je odločba za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.