



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE
INŠPEKTORAT RS ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana

T: 01 434 57 00
F: 01 434 57 17
E: irsko.mko@gov.si
<http://www.iko.gov.si/>

**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI
ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

| |
|--|
| Zavezanec: LJUTOMERČAN d.o.o., Kidričeva ulica 2, 9240 Ljutomer |
| Naprava / lokacija: Intenzivna reja prašičev pitancev na lokaciji Cven 107, 9240 Ljutomer |
| Datum pregleda: Redni pregled 3.9.2014 |
| OVD št.: 35407-100/2006-14 z dne 29.1.2009 in odločba o spremembi OVD št. 35407-48/2010-5 z dne 18.11.2011 |
| Usklajenost z OVD: DA (navedi): Inšpektorica za okolje ob pregledu po določbah OVD ni ugotovila nepravilnosti. |
| Zaključki / naslednje aktivnosti: Naslednji redni inšpekcijski pregled predviden v skladu s planom Inšpektorata. |