



**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI  
ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

<b>Zavezanec:</b>
<b>Panvita Ekoteh d.o.o., Lendavska 5, Rakičan, 9000 Murska Sobota</b>
<b>Naprava / lokacija:</b>
<b>Bioplinarna Jezera, Jezera 49</b>
<b>Datum pregleda:</b>
<b>15. 11. 2016</b>
<b>OVD št.:</b>
<b>št. 35407-29/2010-17 z dne 15. 5. 2012 in odločba št. 35406-43/2014-5 z dne 17. 12. 2014</b>
<b>Usklajenost z OVD:</b>
<b>DA</b> <b>Opravljen je bil redni inšpekcijski pregled na področjih emisij snovi v zrak, emisij snovi in toplote v vode, hrupa, odpadkov, zahtev za ravnanje z digestatom in drugimi posebnimi pogoji za obratovanje naprave. Pri nadzoru ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.</b>
<b>Zaključki / naslednje aktivnosti:</b>
<b>Naslednji redni inšpekcijski pregled pa bo predviden v skladu s planom inšpektorata.</b>