



**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI
ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

Zavezanec:
Panvita Ekoteh d.o.o., Lendavska 5, Rakičan, 9000 Murska Sobota
Naprava / lokacija:
Bioplinarna Nemščak, Ižakovci
Datum pregleda:
16. 11. 2017
OVD št.:
št. 35407-11/2009-17 z dne 11. 7. 2011 in odločba o spremembi OVD št. 35406-48/2014-6 z dne 23. 4. 2015
Usklajenost z OVD:
Opravljen je bil redni inšpekcijski pregled po OVD, ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.
Zaključki / naslednje aktivnosti:
Naslednji redni inšpekcijski pregled pa bo predviden v skladu s planom inšpektorata.