



**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI  
ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

<b>Zavezanec:</b>
<b>Panvita Ekoteh d.o.o., Lendavska 5, Rakičan, 9000 Murska Sobota</b>
<b>Naprava / lokacija:</b>
<b>Bioplinarna Nemščak, Ižakovci</b>
<b>Datum pregleda:</b>
<b>18. 8. 2016</b>
<b>OVD št.:</b>
<b>št. 35407-11/2009-17 z dne 11. 7. 2011 in odločba o spremembi OVD št. 35406-48/2014-6 z dne 23. 4. 2015</b>
<b>Usklajenost z OVD:</b>
<b>Opravljen je bil izredni inšpekcijski pregled na področju emisij snovi in toplote v vode, izdana je bila odločba, po kateri je zavezanka morala preprečiti iztekanje snovi iz deponije za silažo, po plastičnem iztoku, v gramozno jamo na parc. št. 257/19 k.o. Ižakovci, odločbo je zavezanka izvršila.</b>
<b>Zaključki / naslednje aktivnosti:</b>
<b>Naslednji redni inšpekcijski pregled pa bo predviden v skladu s planom inšpektorata.</b>