



**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI
ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

Zavezanec: Perutnina Ptuj, Mesna industrija Zalog d. o. o.
Naprava / lokacija: Klavnica in z njo neposredno tehnično povezane dejavnosti proizvodnje živil iz živalskih surovin na lokaciji Hladilniška pot 37, 1000 Ljubljana
Datum pregleda: 18. 5. 2016 in 13. 7. 2016
OVD št.: 35407-123/2006-13 z dne 3.6.2009
Usklajenost z OVD: DA: V okviru inšpekcijskega pregleda naprave v zvezi z izpolnjevanjem določb pridobljenega OVD, ki so bile predmet nadzora na kraju naprave, so bile ugotovljene manjše nepravilnosti, ki pa jih je stranka do dne 13. 7. 2016 že odpravila. V okviru inšpekcijskega pregleda naprave v zvezi z izpolnjevanjem določb pridobljenega Vodnega dovoljenja št. 35536-72/2014-4 z dne 3. 12. 2014, ki so bile predmet nadzora na kraju naprave, so bile ugotovljene nepravilnosti. Za ugotovljene nepravilnosti (presežene količine odvzete vode iz javnega vodovoda, ne vložitev Napovedi za plačilo vodnega povračila za leto 2015 na ministrstvo) je bila dne 14. 7. 2016 zavezancu izdana ureditvena odločba.
Zaključki / naslednje aktivnosti: Naslednji inšpekcijski pregled na terenu bo opravljen po preteku roka, ki je določen z upravno odločbo (kontrolni pregled). Naslednji redni inšpekcijski pregled bo opravljen v skladu s planom inšpektorata, izredni pa po potrebi.