



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
INŠPEKTORAT RS ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana

T: 01 434 57 00
F: 01 434 57 17
E: irsko.mko@gov.si
<http://www.iko.gov.si/>

**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI
ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

Zavezanec: Perutnina Ptuj, Mesna industrija Zalog d. o. o.
Naprava / lokacija: Klavnica in z njo neposredno tehnično povezane dejavnosti proizvodnje živil iz živalskih surovin na lokaciji Hladilniška pot 37, 1000 Ljubljana
Datum pregleda: 11. 09. 2014
OVD št.: 35407-123/2006-13 z dne 3.6.2009
Usklajenost z OVD: DA: V okviru inšpekcijskega pregleda naprave v zvezi z izpolnjevanjem določb pridobljenega OVD, ki so bile predmet nadzora na kraju naprave, so bile ugotovljene manjše nepravilnosti, ki pa jih je stranka do dne 17.11.2014 že odpravila.
Zaključki / naslednje aktivnosti: Naslednji inšpekcijski pregled bo opravljen v skladu z letnim planom inšpektorata.