



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR
OBMOČNA ENOTA MARIBOR

Partizanska cesta 47, 2000 Maribor

T: 08 181 45 40
F: 03 425 27 33
E: irsop.oe-mb@gov.si
www.iop.gov.si

POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA

Zavezanec: iENERGIJA d.o.o., Na Šancah 11a, 2390 Ravne na Koroškem
Naprava / lokacija: Opekarniška cesta 19a, 2270 Ormož, na zemljiščih s parc. št. 1128 1129, 1142/1, 1130, 1131, 1132 in 1141/1 vse k.o. Ormož - naprava za proizvodnjo bioplina s proizvodno zmogljivostjo obdelave 149 ton vhodnih substratov na dan, od tega 44 ton odpadkov živalskega izvora
Datum pregleda: 9. 9. 2016, 14. 9. 2016 in 27. 9. 2016
OVD št.: 35407- 18/2011-20 z dne 12. 6. 2013 in sprememba v zvezi z novim upravljavcem št.: 35406-71/2014-7 z dne 5. 2. 2014
Usklajenost z OVD: DA NE (navedi): Ugotovljeno je bilo, da niso bile izvedene meritve hrupa v skladu z določili OVD prav tako nimajo ustreznega plana preventivnega vzdrževanja naprave
Zaključki / naslednje aktivnosti: - Nadzor izvajanja monitoringa pregnitega blata in emisij v zrak, - ugotavljanje realizacije izdanih inšpekcijskih ukrepov glede izvedbe obratovalnega monitoringa emisij hrupa v okolje, - spremljanje izvedenih ukrepov varovanja in preventivnega vzdrževanja naprave. Ugotovljene nepravilnosti: - izvedene niso bile meritve hrupa v skladu z določili OVD, izdana odločba št. 06182-2205/2016-2 z dne 6. 10. 2016, - plan preventivnega vzdrževanja naprave je pomanjkljiv, izdana odločba št. 06182-2266/2016 -4 z dne 10. 10. 2016