



**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI
ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

Zavezanec: FRUCTAL Živilska industrija d.o.o.
Naprava / lokacija: Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina Naprave za proizvodnjo živil z obdelavo in predelavo surovin živalskega izvora (razen mleka) (6.4b1)
Datum pregleda: 24.11.2015
OVD št.: OVD št. 35407-13/2005-19 z dne 15.1.2007
Usklajenost z OVD: DA NE (navedi): Nepravilnosti niso bile ugotovljene
Zaključki / naslednje aktivnosti: Naslednji inšpekcijski pregled bo opravljen v skladu s planom dela IRSOP