



REPUBLIKA SLOVENIJA  
**SLUŽBA VLADE RS ZA OBNOVO PO POPLAVAH IN PLAZOVIH**  
DRŽAVNA TEHNIČNA PISARNA

Gregorčičeva ulica 25, 1000 Ljubljana

T: 01 478 10 00  
E: gp.sopp@gov.si  
www.gov.si

Številka: SM- HRSMRN15S  
Datum: 27.09.2024

Prosimo vas, da se pri odgovoru sklicujete na številko našega dokumenta.

ZADEVA: STROKOVNO MNENJE o ogroženosti stavbe Marno 15, Dol pri Hrastniku

Državna tehnična pisarna za odpravo posledic poplav in plazov, ki deluje kot notranja organizacijska enota Službe vlade za obnovo po poplavih in plazovih, ter kot izhaja iz 157. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov (Uradni list RS, št. 95/23 z dne 1. 9. 2023) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 117/23 z dne 20. 11. 2023) (v nadaljevanju ZIUOPZP), skladno s 151.b členom ZIUOPZP podaja

## STROKOVNO MNENJE

### A. o stanju objekta<sup>\*op.1:</sup>

| Z.št. | št. stavbe | SID (identifikator) | Namembnost objekta  |
|-------|------------|---------------------|---------------------|
| 1.    | 454        | 25364187            | Stanovanjska stavba |

### B. in povezanih nepremičnin (objektov iz tč.A)<sup>\*op.2:</sup>

| Z.št. | PARC.ŠT. | K.O.       | OBČINA   |
|-------|----------|------------|----------|
| 1.    | 842/3    | 1857-MARNO | Hrastnik |

### Državna tehnična pisarna ugotavlja:

- da za navedeni objekt obstaja visoka ogroženost zaradi zemeljskega ali hribinskega plazu kot posledica poplav in plazov in gre za znatno poškodovan objekt, katerega obnova ni mogoča ali ekonomsko smiselna in s čimer bi lahko nastale škodljive posledice za življenje in zdravje ljudi in
- da je to skladno s 151. a členom ZIUOPZP

in predlaga:

## NUJNO ODSTRANITEV

objektov iz tč. A na nepremičninah iz tč. B. tega mnenja

Lokacijo stanovanjskega objekta Marno 15 je v neurju 4.8.2023 prizadel plaz, ki se je aktiviral na ožjem območju stanovanjskega objekta.

Zaradi teh dejstev predlagamo nujno odstranitev objekta.

- STROKOVNO MNENJE se izdaja za namen odprave posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 in ga skladno s 151.c členom ZIUOPZP predhodno potrdi Svet Vlade Republike Slovenije za obnovo.
- Iz uradnih podatkov je razvidno, da na obravnavanih nepremičninah parcelne meje niso urejene; razmejitev na nepremičnino natančno zato ni mogoča!
- Ob evidentiranih objektih so lahko razmeščeni tudi ostali pomožni ali neevidentirani objekti.
- Nepremičnine, ki niso obremenjene z evidentiranimi objekti, niso predmet strokovnega mnenja.

Op.1: Vir (<https://www.geoprostor.net>) navaja objekte na nepremičninah kot zavedeno v tabeli;  
Op.2: Znak zvezdica (\*) pred številko parcele pomeni, da gre za stavbno parcelno številko.

#### **ZAKONSKI OKVIR :**

- *Skladno s 151.c členom ZIUOPZP SKLEP za odstranitev nepremičnin z objekti, v katerem se opredeli in utemelji, da je zaradi zavarovanja življenja in zdravja ljudi odstranitev objektov nujno potrebna in v javno korist, sprejme Vlada RS.*
- *Predlog sklepa javno razgrne za najmanj 15 dni. O kraju in času javne razgrnitve se javnost obvesti z javnim naznanilom na osrednjem spletnem mestu državne uprave in na krajevno običajen način. V okviru javne razgrnitve ima javnost možnost dajati pripombe in predloge, o katerih mora predlagatelj sklepa zavzeti stališče, nato pa o tem obvestiti dajalca pripomb in predlogov.*

Vodja Državne tehnične pisarne:

dr. Blaž Dolinšek, univ.dipl.inž.grad.

Podpis:

---

#### **Priloge:**

- *Priloga 1: Fotografije stanja objekta(ov) po elementarni nesreči iz dne 4.8.2023 (vir: arhiv DTP)*
- *Priloga 2: Geološko poročilo o terenskem ogledu ter mnenje o plazovni nevarnosti lokacije na naslovu Marno 15, Dol pri Hrastniku z dne 9.2.2024*

**Priloga 1: Fotografije stanja objekta po elementarni nesreči z dne 4.8.2023**



Slika 1) Zahodna fasada



Slika 2) Južna fasada



Slika 3) vzhodna fasada



Slika 4) severna fasada



Sliki 5 in 6) Razpoke v kletni etaži





REPUBLIKA SLOVENIJA  
**SLUŽBA VLADE RS ZA OBNOVO PO POPLAVAH IN PLAZOVIH**

DRŽAVNA TEHNIČNA PISARNA

Gregorčičeva ulica 25, 1000 Ljubljana

T: 01 478 10 00

E: gp.sopp@gov.si

www.gov.si

Občina HRASTNIK  
Pot Vitka Pavliča 5  
1430 Hrastnik

g. Aleš Venko

Številka:8-2007570-24

Datum: 9.2.2024

*Prosimo vas, da se pri odgovoru sklicujete na številko našega dokumenta.*

**ZADEVA: Geološko poročilo o terenskem ogledu ter mnenje o plazovni nevarnosti lokacije na naslovu Marno 15, Dol pri Hrastniku**

Lokacijo objekta Marno 15 v Dolu pri Hrastniku je v neurju 4.8.2023 prizadel plaz, ki se je aktiviral na ožjem območju stanovanjskega objekta. Po geološkem pregledu območja je vidnih več fosilnih (starejših) premikov tudi v širši okolici na severnem in severozahodnem pobočju naselja Marno.




*Slika 1: Pogled na stanovanjski objekt Marno15 – objekt na sliki 1 označen s črno piko (vir: Atlas voda - posnetek DOF januar 2024)*

Terenski ogled je bil opravljen 12.1.2024, kjer je potekalo inženirsko-geološko kartiranje širše okolice. Ugotovljeno je bilo, da je po močnem deževju med 4. in 5. avgustom 2023 nastalo več odlomnih robov in razpok za in pred stanovanjskim objektom. Stanovanjski objekt je močno


razpokan in poškodovan ter ni varen za bivanje. Občinska cesta, na severni strani objekta, je bila po neurju že sanirana (zabijanje jeklenih kolov) ter preplastena, zato razpok na cesti ni videti.

Širše območje obravnavane lokacije gradijo sloji miocenskih sarmatijskih peskov ter peščenih glin. Po izvedenem sondažnem razkopu in izdelanem geološkem poročilu podjetja Ozzing d.o.o., Trbovlje iz l. 2009 (naročnik GG poročila Aleša Omerza), naj bi se na globini 2,8 m že pojavila poltrdna lapornata glina. Dotok precejne vode pa je zabeležen na kontaktu peščenih in lapornatih glin. Za potrditev globinskih geoloških slojev bi bilo potrebno na območju objekta izvesti vsaj dve globoki geološki vrtini (minimalne globine 15 m).



Slika 2: Geološka karta območja naselja Marno (spletna stran GeoZS, januar 2024)

Po detajlnem geološkem kartiranju so bili na območju stanovanjskega objekta Marno 15 zaznani večji vzdolžni odlomni robovi (med tlakom in objektom). Razpoke v stanovanjskem objektu pa merijo že cca 12 cm. Ocenjena površina aktiviranega plazu znaša cc 3.000 m<sup>2</sup>. Po vsej verjetnosti vzrok splazitve predstavlja dotok podzemne (precejne) vode iz zaledne brežine, ki se pretaka po prepustnih miocenskih peskih in peščenih glinah. Spiranje nižjih prepustnih slojev je povzročilo posedenje celotnega območja.



Slika 3: Pogled na območje plazovitosti v okolici stanovanjskega objekta Marno 15 (Lidar – morfologija območja Atlas voda 12.1.2024) Polna rdeča črta prikazuje območje aktivne plazovitosti, črtkane črte fosilne odlomne robove, modra črta pa stalen vodotok – Brški potok).

Po terenskem ogledu in inženirski presoji ugotavljamo, da je objekt na nevarnem območju, saj lahko ob močnem deževju pride do novih odlomnih robov in posledično do nove splazitve, kar lahko ogrozi življenja ali zdravje ljudi. Sanacija plazov bo, v kolikor se bo izvajala, obsežna, zahtevna in dolgotrajna. Ponovna gradnja objekta ali popravilo obstoječega objekta na tem območju iz geološko geomehanskega vidika zato nista sprejemljivi.

Za potrebe pregleda morebitne (potencialne) nevarnosti proženja plazov na širšem območju naselja Marno, predlagamo da se za potrebe določitve globine do trdne podlage in dotokov vode izvedejo geološke geomehanske vrtine do globine cca 20 m (cca 5 kom). Vrtine naj bodo opremljene kot inklinometri ter piezometri. Kot osnova za določitev lokacij opazovalnih vrtin naj se izvede detaljno geološko in hidrogeološko kartiranje celotnega območja.

**PRIPRAVILA:**

mag. Katarina ŽIBRET, univ.dipl.inž.geol

**Katarina  
Žibret**

Digitalno podpisano od Katarina  
Žibret  
DN: cn=Katarina Žibret, c=SI,  
ou=individuals,  
email=katarinazibret@gmail.com  
Datum: 2024.02.09 16:54:07 +01'00'

**VODJA DRŽAVNE TEHNIČNE PISARNE:**

dr. Blaž DOLINŠEK, univ.dipl.inž.grad

**Blaž  
Dolinšek**

Digitalno podpisal Blaž  
Dolinšek  
Datum: 2024.02.10  
23:45:21 +01'00'

**POSLATI:**

- Naslovníku
- Aleš Omerza, Marno 15, Dol pri Hrastniku

**PRILOGE:**

- PRILOGA 1: Slikovno gradivo s terenskega ogleda



## PRILOGA 1



*Fotografija 1: Pogled na stanovanjski objekt Marno 15 (12.1.2024).*



*Fotografija 2: Razpokan kmetijski objekt na vzhodni strani stanovanjskega objekta (12.1.2024).*



*Fotografija 3: Vzdolžna razpoka ob hiši (12.1.2024).*



*Fotografija 4: Poševna razpoka na stanovanjskem objektu (12.1.2024).*